

RENOVERING, UNDERHÅLL, : Slumsta 1:36

- 2009 Ommålning hus
- 2012 Nybyggnad Förstukvist
- 2016 Målning garage ytterpanel
- 2018 Byte av dörr och ny panel+målning garageport
- 2019 Nybygge förvaringsbox förstukvist, lack, lock nåtat och lackat.
- 2019 Takbehandling mot mossor hus och garage
- 2020 Fönsterbyte utom arbetsrum och gillestuga bottenvåning
- 2022 Målning husfasad Falu vapen rödfärg.
- 2022 Målning takfötter., vindskivor och knutbrädor med Falu vapen knut och foderfärg.

2003

Sovrum

- Rivning av mellanvägg
- Nybyggnad klädkammare
- Vävtapet och målning

2006

Sovrum

- Dörr från Nacka Byggnadsvård

2005-2006

Ombyggnad kök:

- Massivt furugolv (27 mm tjocklek) med gullfiberisolering under.
- Pärilspont i tak målat Alcro högblank, bruten vit, brytbas A, Recept 1 L YO 0,50 SS 1,50.
- Specialhyvlade fönsterfoder och dörrfoder 5705, Byggfabriken.
- Sockel Allmoge.
- Taklist allmoge.
- Tapet sandberg 647-14.
- Platsbyggda köksskåp.
- Bänkskivor polerad granit "Asian White"
- Diskhoar Blanco Supra med korgventil
- Köksblandare Samuel Heat VG28/SNX
- Siemens Inbyggnadshällar, gas och induktion.
- Höjning av befintlig vedspis, spiskåpa murad.
- Bakelitkontakter, Byggfabriken.

Ombyggnad badrum:

- Nytt golvbjälkslag med golvvärme och Offerdalskiffer ovanpå.
- Pärilspont och kakel väggar.
- Platsbyggda skåp i furu och körsbär.
- Två kajutafönster.
- Taklist allmoge.

Stenskivor "Imperial white"
Badkar, Versailles med blandare Princeton 802
Tvättställ Monte Bianco med blandare "Princeton bodylady".
Wc stol Monte Bianco.
Duschstång
Handdukstork(Svedbergs)
Bakelitkontakter, Byggfabriken.
Koster med opal kupa 2 st
Foresti & Suardi kromade spotlights 4 st

Ombyggnad/Reovering vardagsrum

Rivning av mellavägg.
Reoveringgips, tapet Sandberg "Gustav" 607-06.
Specialhyvlade fönsterfoder 5705, Byggfabriken.
Sockel allmoge.
Taklist allmoge.
Nyinlagd ekparkett och fris med erforderligt underlag.
Ekstolpar vid trappa med hyllplan i ek från Roslagen
Uttag för sex högtalare i vägg
Bakelitkontakter, Byggfabriken.

Gym/Arbetsrum

Askparkett läggs in med erforderligt underlag och ventilerad sockel.
Specialhyvlade fönsterfoder och dörrfoder 5705, Byggfabriken.
Tak målat. Alcro brytbas/B

Ombyggnad/Reovering Gillestuga

Reoveringsgips med tapet Sandberg
Specialhyvlade fönsterfoder
Uppmurning ny öppen spis med skorsten, skiffer och nygjord fris.
Uppmurning av vinkällare i matkällare
Klädkammare inreds, tapet Sandberg "Marcel"

INSTALLATIONER

- 2005 Bergvärme
- 2005 Golvvärme till hall och badrum
- 2005 VVS arbeten kök, badrum
- 2005, 2006 löpande: elindragningar
- 2005 Gasolinstallation till kök
- 2005 Byte av element i kök
- 2018 Värmepump med AC
- 2020 Montering rökdansare till öppen spis gillestuga
- 2022 Byte av större element i Gillestuga

UNDERHÅLL

- 2006 Röktrycksprovning nymurad öppen spis bottenvåning 20 april.
- 2019 Kontroll skorsstensbeslag, kompl. Infästningar, målning skorsstenstopp
- 2020 Målning skorsstenplåt vid fot och rännalar
- 2020 Rensning av avlopp, kök, badrum, duschrum
- 2020 service IVT panna/Bergvärme driftskontroll
- 2021 Service IVT panna, genomspolning av element+ byte av fyra radiatorer och nålventiler.
- 2021 Rengöring och inoljning tralldäck med Roslagsmahogny.
- 2021 Rengöring av Imkanal

UTBYTTA VITVAROR

- 2021 Tvättmaskin, Torktumlare.
- 2022 Diskmaskin

SMÅJOBBS /UNDERHÅLL

- 2020 Byte ventilhus samt spolstag till toalett Montebianco.
- 2020 Byte av packningar+o-ringar till köksblandare.
- 2021 Dammsugning av kompressor m.m pga missljud under kyl/frys Siemens
- 2022 Sotning två öppna spisar och en vedspis
- 2021-22 (dec-jan) Målning pannrum och under trappa, väggar Beckers Primer och Interio (antikvit), golv pannrum; Beckers golvfärg plus (grå) .
- 2022 Omålning skorstenstock öppenspis vardagsrum, vid vedspis och spiskåpa, Alcro Silikatfärg (vit)
- 2022 Slipning av avsats till källartrapp
- 2022 Slipning, spackling och målning av dörrfoder till badrum.
- 2022 Byte av kakelplatta, silikon i gamla skruvhål i duschrum.
- 2022 Slipning av hallgolv + Herdins golvolja
- 2022 Byte av en sockel till takspotlight 1 st i badrum
- 2022 filter till köksfläkt hö sida nytt
- 2022 Övre Vindskiva bytt ovanför badrum
- 2022 Knutbräda bytt vid badrumsfönster

UTOMHUS

- 2006 montering av stallyktor hus.
- 2008 Byte takpapp lekstuga
- 2008 Nybygge Tralldäck
- 2019 Fällning av Björk och Ek, utfört av Tigris trädfällare.
- 2020 Fällning av körsbärsträd, ek och hägg, totalt 6 st, utfört av Tigris Trädfällare.
- 2022 Tjärad dörr bod+ kittning och målning fönster
- 2022 Läckor i hängrännor framsida hus åtgärdad av plåtslagare + rengöring.

SAKER SOM HÄNDE

- 2006 Läckage vatten vid sidan av bergvärmeslangar in till hus
- 2007 Liten skorstensbrand, kontrollerad av sotare 29 juni.
- 2009 Blixtnedslag via telefonjack sovrums, värmepump utslagen. Byte av styrbox och displaykort 16 juli. Hemlarm utslaget, byte av centralbox.
- 2016 Spolning avlopp kök efter stopp.