

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
220811-1	S	B

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Krögaren 4	220811-1	S	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	Självdrag						Bostäder
2							
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	3.7	Lgh 1201, 1202, 1203, 1101, 1103, 1001 har spaltventil i köket, denna skall stängas för att ej störa flöde.	1
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner			
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll	3.6	Lgh 1201: Kolfilter behöver bytas i köksfläkten.	1
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	2	Föroreningar	3.9	Lgh 1201: Ventilreglage/ spjäll saknas till frånluftsdon i köket.	1
	2.1	<input checked="" type="checkbox"/> Uteluftskanal	2.7	Lgh 1202: Rengör frånluftsdon i badrum och vardagsrum.	1
	2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier	2.7	Lgh 1101: Frånluftsdon i badrum något smutsigt, bör rengöras.	1
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktdel	3.9	Lgh 1102: Öppna upp ventilationsdon i vardagsrum.	1
	2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input checked="" type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input checked="" type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter	3.7	Lgh 1001: Saknas spaltventil i sovrum 1 & 2.	1
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	<input checked="" type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input checked="" type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet				
	4	Klimat			
	4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Ljud			
	4.5	<input checked="" type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning
		<input checked="" type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		Förra besiktn
		<input type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		Denna besiktn 2022-08-11
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn 2028-08-11
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot		Ombesiktn
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Intyg		Underskrift
					<i>Sebastian Olivers</i>

INTYG

Energibolaget
Vi besiktigar Sveriges fastigheter

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Krögaren 4		Torget 3	
Internt byggnadsnamn			
220811-1			
Systemnr			
Självdrag			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Sebastian Oliwers	2022-08-11	Kristianstad 2022-08-11	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2028-08-11	<i>Sebastian Oliwers</i>	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Energibolaget Fastighetsko	Riks K	Kiwa	OVK09209

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Besiktningen avser bostäderna i fastigheten.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden