



Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Apeln 1	Södermalmsgatan 19	852 44	Sundsvall
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
Ralf Bergman	Södermalmsgatan 19	852 44	Sundsvall
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post	
Ralf Bergman	0706766611		
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²
		Lgh	Ant. Lgh
			1
			Ant. lokaler
			1

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
Systemnr	2	2022-12-15	G		2028-12-15		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Brand och rökfunktioner ej kontrollerade vid OVK

- 8 Sol/moln

hPa

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post	
Per Andersson	072 229 16 77		
Företag	Postadress	Postnr	Ort
OVK Energi Förvaltning AB	Rebetskygatan 26	854 60	Sundsvall
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa/swedcert	4020	2023-05-01	Riks K
Ort / Underskriftsdatum	Namnteckning		
Sundsvall 2022-12-15			

Obliqatorisk Ventilationskontroll

Referenznummer	Systemnummer	3_mal
----------------	--------------	-------

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Apeln 1		F	2	G

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
1	Frånluft	F	1980	Tak			Lgh
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☐ Ritningar				
	1.2	☐ DU-instruktioner				
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föreoreningar				
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel				
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX				
	2.5	☐ Fläkt del				
	2.6	☐ Kanaler				
	2.7	☐ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☐ Fläktar				
	3.7	☐ Luftflöden				
	3.8	☐ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet			
3.9	☐ Don					
3.10	☐ Övrigt					
4	Klimat					
4.1	☐ Temperatur					
4.2	☐ Odör					
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning			2022-12-15	
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder				
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde/Driftid/Effekt		Namnteckning 		
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot				
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg				

Luftflöde Driftstider/Märkeffekt

L1 Fastighetsbeteckning Apeln 1		Referensnummer	Systemnummer	L1
Byggnadsnamn		Byggnadsnr	Sidnr.	
Aggregatbenämning	Ritning	Flödesenhet	m ³ /h ☐	l/s ☒
				Datum 2022-12-15

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter
Dygnet runt 8760 h/år	Uppmätt vid 80% drift

L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät- metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät- metod	Anm.
1	Lgh	Längst upp						20			Kök
2								15			Bad
3	Lgh	Mellan						20			Kök
4								5			Frd
5								15			Bad
6	Lgh	Längst ner						20			Kök
7								15			Bad
8								5			Frd
9	StudionLgh	Ej Mätt kom ej in									
10	Tvättstuga							20			Tvätt/tork
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Anm.

Mättekniker

Per Andersson

Namnteckning

Per Andersson

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

A1, Punktvist hast.mätn.m prandtlrör

A2, Fasta flödesmätdon

A3, Punktvist hastmätn m varmtrådsanemometer

A4, Spärgasmätning

B1, Punktvist mätn m varmtrådsanemo rekt galler

B21, Tryckfallsmätning med sond

B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag

B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer

C1, Mätning av referenstryck

C21, Mätning m stos, direkt metod

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Fastighetsbeteckning		Adress	
Apeln 1		Södermalmsgatan 19	
Internt byggnadsnamn			
Besiktningresultat			
G = Godkänd			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Per Andersson	2022-12-15		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
OVK Energi Förvaltning	Riks K	Kiwa/swedcert	4020

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.