

Företagets namn och adress, logotyp

Thomas VVS AB
Rådjursstigen 13
247 72 Genarp

PROTOKOLL

Tryck- och täthetskontroll av rörledningar enligt metod i bilaga AMA YHB/1

Krav i AMA VVS & Kyla 22 enligt: YHB.521 ☐ YHB.523 ☐
YHB.524 ☐ YHB.5262 ☐ YHB.5268 ☐ YHB.527 ☐ YHB.55 ☐
YHB.56 ☐

Allmänna uppgifter

Fastighet: Malmö Husie 173:173	Byggnad/del: Hela fastigheten	Upprättat/reviderat datum: 2023-01-16
Kontrollobjekt (system): Kv & Vv	Del:	Kontrollens omfattning (vid del av system):
Datum och tidpunkt för kontroll: 2023-01-16 10:00-12:00	Kontrollen utförd av: Thomas Dahse	Ansvarigt företag (om annat än ovan):
Krav på kontrollen anges i:	Krav enligt leverantörens anvisning anges i:	Krav på objektet anges i:
Tidigare kontroll av objektet:	Kontrollutrustning: Pump Ridgid 1450	Tryckmedium: (vatten ☒ luft ☐ gas ☐ vatten
Beräkningstryck, kPa: 14,3 bar 30 min 7,5 bar 90 min	Kontrolltryck, kPa: 14,3 bar 30 min 7,5 bar 90 min	Kontrolltid: 120 min
Riskbedömning före kontroll utförd, signatur	Noteringar från riskbedömning:	

Resultat

Pos	Objekt/del av systemet	Tryckändring under kontrolltiden	Läckagekontroll utförd, signatur	Anmärkningar/ avvikelser
1	Provtryckning			Utan anmärkning
2				
3				
4				
5				
6				

Avvikelser

Pos	Objekt	Avvikelse	Orsak, åtgärd	Anmärkningar

Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

--

Sammanfattning

Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll, med eventuella bilagor, och frånsett ovan redovisade avvikelser

– är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt

– visar att objekten uppfyller avtalade krav.

För objekt med avvikelser ska ny kontroll utföras efter att avvikelserna avhjälpes.

Behörig undertecknare: 