



GÖSAB Svenljunga  
Sotning AB  
Verkstadsgatan 12  
504 62 Borås

## Brandskyddskontroll

1 of 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum  
2023-05-24

Diarienummer  
4465,000 — 10323 — 1

Utfördare  
GÖSAB Svenljunga  
Sotning AB  
Verkstadsgatan 12  
504 62 Borås  
033-417575

Adressat

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Axelfors 1:13	Ägare Tawfik Arian	Brukare/Innehavare Omed Ahmed Sadik
Fastighetsadress Axelfors Växelvägen 10	Törnsångaregatan 8 422 43 Hisings Backa	Axelfors Växelvägen 10 512 94 SVENLJUNGA
Kontrolldatum 2022-05-18	Kontroll utförd av Kristoffer Henningsson	

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Eldstadstyp	Fabrikat/modell	Kontrollfrist	Våning	Placering	Utrymme	Senast sotad
Värmepanna	Diom DV 20K		Kv	Pannrum	Pannrum	2022-05-10

#### Bränsle

Förbränningsstyp	Fabrikat/modell	Bränsle
		Ved

#### Rök/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Tegel Murad	

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input checked="" type="checkbox"/> Annat
Optisk utrustning.					

### Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.  
Inga brister noterades.

Skorstensfejarmästare

**Simon Eriksson**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\*1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.