

Funktionskontroll av ventilationssystem			BESIKTNINGSUTLÅTANDE																																																																						
Uppdragstyp ☐ 1:a besiktning ☒ Återkommande besiktning ☐ Ombesiktning			☒ Godkänd ☐ Ej godkänd																																																																						
Nästa besiktning senast: 2027-04-16																																																																									
Fastighetsbeteckning Bjursås Prästgård 1:42		Sakkunnig Alexander Lind	Cert-org Swedcert	Certificatnummer 7866																																																																					
Adress Björbergsvägen 55, 790 21 Bjursås		Behörighet X	Företag Bravida Sverige AB	Tel nr 023-13600																																																																					
Byggår	Ombyggnadsår 2021	K N	Adress Zettergrens väg 2 791 77 Falun																																																																						
Internt byggnadsnamn CVL stugorna		Internt nummer	Underskrift sakkunnig		Besiktningsdatum 2021-04-16																																																																				
Byggnadens ägare Bjursås skicenter & Camping AB			Adress Björbergsvägen, 790 21 Bjursås		Tel nr																																																																				
Driftansvarig (om annan än byggnadens ägare)			Adress		Tel nr																																																																				
Tidigare besiktning 2021-03-25	Ventilationstyp (S,F,FT,FTX) FX	Byggnad Hus 3 och 4	Systembeteckning VP3-4	Tidigare beteckning																																																																					
Verksamhet Bostäder	Antal system 1	Antal lgh 4	Byggnorm	Aggregat typ Thermia, Ventec (Frånluftsvärmeop.)																																																																					
pos	system/komp	pos	system/komp	Pos	Anmärkning 1=böråtgärdas 2=skall åtgärdas																																																																				
1	Dokumentation	5.5	Larm	1.1	Saknas																																																																				
1.1	Ritningar	5.6	Indikering																																																																						
1.2	Driftinstruktion	5.7	Inställningsvärde																																																																						
1.3	Underhållsinstruk	5.8																																																																							
1.4		6	LGH/LOKAL																																																																						
2	KANALSYSTEM	6.1	Uteluftdon																																																																						
2.1	Luftintag	6.2	Ersättningsluft																																																																						
2.3	Aggregatanslutn	6.3	Överluft																																																																						
2.4	Täthet i kanal	6.4	Tilluftdon																																																																						
2.5	Kortslutning	6.5	Frånluftdon																																																																						
2.6	Avluftöppning	6.6	Spiskåpa																																																																						
2.7	Smuts i kanal	6.7	Spisfläkt																																																																						
3	FLÄKTRUM	6.8	Verksamhet																																																																						
3.1	Åtkomlighet	6.9																																																																							
3.2	Belysning	7	PROVNINGAR																																																																						
3.3	Avlopp	7.1	Totalluftflöde																																																																						
3.4		7.2	Delluftflöde																																																																						
4	FLÄKTAGGREG	7.3	Tillufttemperatur																																																																						
4.1	Ljud/vibrationer	7.4	Verkningsgrad																																																																						
4.2	Frontluckor	7.5	Relativfuktighet																																																																						
4.3	Filter	7.6	Ljudnivå																																																																						
4.4	Fläktar	7.7																																																																							
4.5	Transmission	8	ÖVRIGT																																																																						
4.6	Återluft	8.1	Fuktskador																																																																						
4.7	vvx-funktion	8.2	Övrig iakttagelse																																																																						
4.8	Försmutsning	8.3	Brukarsynpunkter																																																																						
4.9	Spjällfunktion	8.4																																																																							
4.10	Dränering	8.5																																																																							
4.11	Batteri																																																																								
4.12	Luftintag																																																																								
4.13																																																																									
5	STYR O REGLER																																																																								
5.1	Manöver																																																																								
5.2	Styrning																																																																								
5.3	Brand																																																																								
5.4	Reglering																																																																								
			MÄTNINGAR OCH AGGREGATDATA Enhet luftflöde: l/s																																																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TILLUFT</th> <th>FRANLUFT</th> <th>Aggr- egat</th> </tr> <tr> <th>Mätställe</th> <th>Proj./norm</th> <th>Uppmätt</th> <th>Proj./norm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3A Dusch</td> <td></td> <td>15</td> <td>13,5</td> </tr> <tr> <td>3A WC</td> <td></td> <td>10</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3A Tork</td> <td></td> <td>5</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>4A Dusch</td> <td></td> <td>15</td> <td>13,5</td> </tr> <tr> <td>4A WC</td> <td></td> <td>10</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4A Tork</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3B Dusch</td> <td></td> <td>15</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>3B WC</td> <td></td> <td>10</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4B Dusch</td> <td></td> <td>15</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>4B WC</td> <td></td> <td>10</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>Luftflöde Totalt</td> <td></td> <td>110</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>Märkeffekt elmotor</td> <td>TF:</td> <td>FF:</td> <td>0,15 kW</td> </tr> <tr> <td>Drifttid/vecka</td> <td>1/1-fart:</td> <td>Kontinuerlig</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Värmeåtervinning</td> <td>Typ:</td> <td>Frånluft</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Värmebatteri:</td> <td>Typ:</td> <td>Effekt:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				TILLUFT	FRANLUFT	Aggr- egat	Mätställe	Proj./norm	Uppmätt	Proj./norm	3A Dusch		15	13,5	3A WC		10	8	3A Tork		5	4,5	4A Dusch		15	13,5	4A WC		10	8	4A Tork		5	5	3B Dusch		15	14	3B WC		10	8	4B Dusch		15	14	4B WC		10	7,5	Luftflöde Totalt		110	96	Märkeffekt elmotor	TF:	FF:	0,15 kW	Drifttid/vecka	1/1-fart:	Kontinuerlig		Värmeåtervinning	Typ:	Frånluft		Värmebatteri:	Typ:	Effekt:	
	TILLUFT	FRANLUFT	Aggr- egat																																																																						
Mätställe	Proj./norm	Uppmätt	Proj./norm																																																																						
3A Dusch		15	13,5																																																																						
3A WC		10	8																																																																						
3A Tork		5	4,5																																																																						
4A Dusch		15	13,5																																																																						
4A WC		10	8																																																																						
4A Tork		5	5																																																																						
3B Dusch		15	14																																																																						
3B WC		10	8																																																																						
4B Dusch		15	14																																																																						
4B WC		10	7,5																																																																						
Luftflöde Totalt		110	96																																																																						
Märkeffekt elmotor	TF:	FF:	0,15 kW																																																																						
Drifttid/vecka	1/1-fart:	Kontinuerlig																																																																							
Värmeåtervinning	Typ:	Frånluft																																																																							
Värmebatteri:	Typ:	Effekt:																																																																							

Bravida Ventilation Borlänge

Funktionskontroll av ventilationssystem				BESIKTNINGSUTLÅTANDE 																																																																							
Uppdragstyp ☐ 1:a besiktning ☒ Återkommande besiktning ☐ Ombesiktning				☒ Godkänd ☐ Ej godkänd Nästa besiktning senast: 2027-04-16																																																																							
Fastighetsbeteckning Bjursås Prästgård 1:42		Sakkunnig Alexander Lind		Cert-org Swedcert		Certificatnummer 7866																																																																					
Adress Björbergsvägen 57, 790 21 Bjursås		Behörighet X K N	Företag Bravida Sverige AB		Tel nr 023-13600																																																																						
Byggår	Ombyggnadsår 2021		Adress Zettergrens väg 2 791 77 Falun																																																																								
Internt byggnadsnamn CVL stugorna			Internt nummer		Underskrift sakkunnig																																																																						
				Besiktningsdatum 2021-04-16																																																																							
Byggnadens ägare Bjursås skicenter & Camping AB				Adress Björbergsvägen, 790 21 Bjursås		Tel nr																																																																					
Driftansvarig (om annan än byggnadens ägare)				Adress		Tel nr																																																																					
Tidigare besiktning 2021-03-25		Ventilationstyp (S,F,FT,FTX) FX		Byggnad Hus 5 och 6		Systembeteckning VP5-6																																																																					
Tidigare beteckning				Tidigare beteckning																																																																							
Verksamhet Bostäder		Antal system 1		Antal lgh 4		Byggnorm																																																																					
						Aggregat typ Thermia, Ventec (Frånluftsvärmeop.)																																																																					
pos	system/komp	pos	system/komp	Pos	Anmärkning 1=böråtgärdas 2=skall åtgärdas																																																																						
1	Dokumentation	5.5	Larm	1.1	Saknas																																																																						
1.1	Ritningar	5.6	Indikering																																																																								
1.2	Driftinstruktion	5.7	Inställningsvärde																																																																								
1.3	Underhållsinstruk	5.8																																																																									
1.4		6	LGH/LOKAL																																																																								
2	KANALSYSTEM	6.1	Uteluftdon																																																																								
2.1	Luftintag	6.2	Ersättningsluft																																																																								
2.3	Aggregatanslutn	6.3	Överluft																																																																								
2.4	Täthet i kanal	6.4	Tilluftdon																																																																								
2.5	Kortslutning	6.5	Frånluftdon																																																																								
2.6	Avluftöppning	6.6	Spiskåpa																																																																								
2.7	Smuts i kanal	6.7	Spisfläkt																																																																								
3	FLÄKTRUM	6.8	Verksamhet																																																																								
3.1	Åtkomlighet	6.9																																																																									
3.2	Belysning	7	PROVNINGAR																																																																								
3.3	Avlopp	7.1	Totalluftflöde																																																																								
3.4		7.2	Delluftflöde																																																																								
4	FLÄKTAGGREG	7.3	Tillufttemperatur																																																																								
4.1	Ljud/vibrationer	7.4	Verkningsgrad																																																																								
4.2	Frontluckor	7.5	Relativfuktighet																																																																								
4.3	Filter	7.6	Ljudnivå																																																																								
4.4	Fläktar	7.7																																																																									
4.5	Transmission	8	ÖVRIGT																																																																								
4.6	Återluft	8.1	Fuktskador																																																																								
4.7	vvx-funktion	8.2	Övrig iakttagelse																																																																								
4.8	Försmutsning	8.3	Brukarsynpunkter																																																																								
4.9	Spjällfunktion	8.4																																																																									
4.10	Dränering	8.5																																																																									
4.11	Batteri																																																																										
4.12	Luftintag																																																																										
4.13																																																																											
5	STYR O REGLER																																																																										
5.1	Manöver																																																																										
5.2	Styrning																																																																										
5.3	Brand																																																																										
5.4	Reglering																																																																										
				MÄTNINGAR OCH AGGREGATDATA Enhet luftflöde: l/s																																																																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TILLUFT</th> <th>FRANLUFT</th> <th>Aggr- egat</th> </tr> <tr> <th>Mätställe</th> <th>Proj./norm</th> <th>Uppmätt</th> <th>Proj./norm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5A Dusch</td> <td></td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>5A WC</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5A Tork</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6A Dusch</td> <td></td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>6A WC</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>6A Tork</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5B Dusch</td> <td></td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>5B WC</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>6B Dusch</td> <td></td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>6B WC</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Luftflöde Totalt</td> <td></td> <td></td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Märkeffekt elmotor</td> <td>TF:</td> <td></td> <td>FF: 0,15 kW</td> </tr> <tr> <td>Drifttid/vecka</td> <td>1/1-fart:</td> <td>kontinuerlig</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Värmeåtervinning</td> <td>Typ:</td> <td>Frånluft</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Värmebatteri:</td> <td>Typ:</td> <td></td> <td>Effekt:</td> </tr> </tbody> </table>					TILLUFT	FRANLUFT	Aggr- egat	Mätställe	Proj./norm	Uppmätt	Proj./norm	5A Dusch			15	5A WC			10	5A Tork			5	6A Dusch			15	6A WC			10	6A Tork			5	5B Dusch			15	5B WC			10	6B Dusch			15	6B WC			10	Luftflöde Totalt			110	Märkeffekt elmotor	TF:		FF: 0,15 kW	Drifttid/vecka	1/1-fart:	kontinuerlig		Värmeåtervinning	Typ:	Frånluft		Värmebatteri:	Typ:		Effekt:
	TILLUFT	FRANLUFT	Aggr- egat																																																																								
Mätställe	Proj./norm	Uppmätt	Proj./norm																																																																								
5A Dusch			15																																																																								
5A WC			10																																																																								
5A Tork			5																																																																								
6A Dusch			15																																																																								
6A WC			10																																																																								
6A Tork			5																																																																								
5B Dusch			15																																																																								
5B WC			10																																																																								
6B Dusch			15																																																																								
6B WC			10																																																																								
Luftflöde Totalt			110																																																																								
Märkeffekt elmotor	TF:		FF: 0,15 kW																																																																								
Drifttid/vecka	1/1-fart:	kontinuerlig																																																																									
Värmeåtervinning	Typ:	Frånluft																																																																									
Värmebatteri:	Typ:		Effekt:																																																																								

Bravida Ventilation Borlänge

Funktionskontroll av ventilationssystem				BESIKTNINGSUTLÅTANDE 					
Uppdragstyp ☐ 1:a besiktning ☒ Återkommande besiktning ☐ Ombesiktning				☒ Godkänd ☐ Ej godkänd Nästa besiktning senast: 2027-04-16					
Fastighetsbeteckning Bjursås Prästgård 1:42		Sakkunnig Alexander Lind		Cert-org Swedcert		Certificatnummer 7866			
Adress Björbergsvägen 59, 790 21 Bjursås		Behörighet X K N	Företag Bravida Sverige AB		Tel nr 023-13600				
Byggår	Ombyggnadsår 2021		Adress Zettergrens väg 2 791 77 Falun						
Internt byggnadsnamn CVL stugorna			Internt nummer		Underskrift sakkunnig Besiktningsdatum 2021-04-16				
Byggnadens ägare Bjursås skicenter & Camping AB				Adress Björbergsvägen, 790 21 Bjursås		Tel nr			
Driftansvarig (om annan än byggnadens ägare)				Adress		Tel nr			
Tidigare besiktning 2021-03-25		Ventilationstyp (S,F,FT,FTX) FX		Byggnad Hus 7 och 8		Systembeteckning VP7-8			
Verksamhet Bostäder		Antal system 1		Antal lgh 4		Byggnorm Aggregat typ Nibe F370, (Frånluftvärmepump)			
pos	system/komp	pos	system/komp	Pos Anmärkning 1=böråtgärdas 2=skall åtgärdas Bedöm					
1	Dokumentation	5.5	Larm	1.1 Saknas					
1.1	Ritningar	5.6	Indikering						
1.2	Driftinstruktion	5.7	Inställningsvärde						
1.3	Underhållsinstruk	5.8							
1.4		6	LGH/LOKAL						
2	KANALSYSTEM	6.1	Uteluftdon						
2.1	Luftintag	6.2	Ersättningsluft						
2.3	Aggregatanslutn	6.3	Överluft						
2.4	Täthet i kanal	6.4	Tilluftdon						
2.5	Kortslutning	6.5	Frånluftdon						
2.6	Avluftöppning	6.6	Spiskåpa						
2.7	Smuts i kanal	6.7	Spisfläkt						
3	FLÄKTRUM	6.8	Verksamhet						
3.1	Åtkomlighet	6.9							
3.2	Belysning	7	PROVNINGAR						
3.3	Avlopp	7.1	Totalluftflöde						
3.4		7.2	Delluftflöde						
4	FLÄKTAGGREG	7.3	Tillufttemperatur						
4.1	Ljud/vibrationer	7.4	Verkningsgrad						
4.2	Frontluckor	7.5	Relativfuktighet						
4.3	Filter	7.6	Ljudnivå						
4.4	Fläktar	7.7							
4.5	Transmission	8	ÖVRIGT						
4.6	Återluft	8.1	Fuktskador						
4.7	vvx-funktion	8.2	Övrig iakttagelse						
4.8	Försmutsning	8.3	Brukarsynpunkter						
4.9	Spjällfunktion	8.4							
4.10	Dränering	8.5							
4.11	Batteri								
4.12	Luftintag								
4.13									
5	STYR O REGLER								
5.1	Manöver								
5.2	Styrning								
5.3	Brand								
5.4	Reglering								
				MÄTNINGAR OCH AGGREGATDATA Enhet luftflöde: l/s					
				TILLUFT		FRANLUFT		Aggr- egat	
				Mätställe	Proj./norm	Uppmätt	Proj./norm		Uppmätt
				7A Dusch			15	15	
				7A WC			10	8	
				7A Tork			5	5,5	
				8A Dusch			15	15	
				8A WC			10	8	
				8A Tork			5	6	
				7B Dusch			15	15	
				7B WC			10	10	
				8B Dusch			15	16,5	
				8B WC			10	9	
				Luftflöde Totalt			110	108	
				Märkeffekt elmotor TF:			FF:	0,17 kW	
				Drifttid/vecka	1/1-fart:	kontinuerlig			
				Värmeåtervinning	Typ:	Frånluft			
				Värmebatteri:	Typ:		Effekt:		

Funktionskontroll av ventilationssystem				BESIKTNINGSUTLÅTANDE 			
Uppdragstyp ☐ 1:a besiktning ☒ Återkommande besiktning ☐ Ombesiktning				☒ Godkänd ☐ Ej godkänd			
Nästa besiktning senast: 2027-04-16							
Fastighetsbeteckning Bjursås Prästgård 1:42		Sakkunnig Alexander Lind		Cert-org Swedcert		Certificatnummer 7866	
Adress Björbergsvägen 61, 790 21 Bjursås		Behörighet X		Företag Bravida Sverige AB		Tel nr 023-13600	
Byggår 2021		K N		Adress Zettergrens väg 2 791 77 Falun			
Internt byggnadsnamn CVL stugorna		Internt nummer		Underskrift sakkunnig		Besiktningsdatum 2021-04-16	
Byggnadens ägare Bjursås skicenter & Camping AB				Adress Björbergsvägen, 790 21 Bjursås		Tel nr	
Driftansvarig (om annan än byggnadens ägare)				Adress		Tel nr	
Tidigare besiktning 2021-03-25		Ventilationstyp (S,F,FT,FTX) FX		Byggnad Hus 9 och 10		Systembeteckning VP9-10	
Verksamhet Bostäder		Antal system 1		Antal lgh 4		Byggnorm	
						Aggregat typ Thermia, Ventec	
pos		system/komp		Pos		Anmärkning 1=böråtgärdas 2=skall åtgärdas	
1		Dokumentation		1.1		Saknas	
1.1		Ritningar					
1.2		Driftinstruktion					
1.3		Underhållsinstruk					
1.4							
2		KANALSYSTEM					
2.1		Luftintag					
2.3		Aggregatanslutn					
2.4		Täthet i kanal					
2.5		Kortslutning					
2.6		Avluftöppning					
2.7		Smuts i kanal					
3		FLÄKTRUM					
3.1		Åtkomlighet					
3.2		Belysning					
3.3		Avlopp					
3.4							
4		FLÄKTAGGREG					
4.1		Ljud/vibrationer					
4.2		Frontluckor					
4.3		Filter					
4.4		Fläktar					
4.5		Transmission					
4.6		Återluft					
4.7		vax-funktion					
4.8		Försmutsning					
4.9		Spjällfunktion					
4.10		Dränering					
4.11		Batteri					
4.12		Luftintag					
4.13							
5		STYR O REGLER					
5.1		Manöver					
5.2		Styrning					
5.3		Brand					
5.4		Reglering					
				MÄTNINGAR OCH AGGREGATDATA Enhet luftflöde: l/s			
				TILLUFT			
				FRANLUFT			
				Aggr-egat			
				Mätställe			
				Proj./norm			
				Uppmätt			
				Proj./norm			
				Uppmätt			
				9A Dusch			
				9A WC			
				9A Tork			
				10A Dusch			
				10A WC			
				10A Tork			
				9B Dusch			
				9B WC			
				10B Dusch			
				10B WC			
				Luftflöde Totalt			
				Märkeffekt elmotor TF:			
				FF: 0,15 kW			
				Drifttid/vecka 1/1-fart: kontinuerlig			
				Värmeåtervinning Typ: Frånluft			
				Värmebatteri: Typ: Effekt:			

Bravida Ventilation Borlänge

Funktionskontroll av ventilationssystem Uppdragstyp ☐ 1:a besiktning ☒ Återkommande besiktning ☐ Ombesiktning		INTYG ☒ Godkänd ☐ Ej godkänd Nästa besiktning senast: 2027-04-16			
Fastighetsbeteckning	System nr.	Sakkunnig	Cert-org	Certificatnummer	
Bjursås Prästgård 1:42	3-10	Alexander Lind	Swedcert	7866	
Adress		Behörighet	Företag	Tel nr	
Björbergvägen 55,57,59,61		☒ K	Bravida Sverige AB	023 - 13600	
Byggår	Ombyggnadsår	Adress			
	2021	Zettergrensväg 2 791 77 Falun			
Internt byggnadsnamn		Underskrift sakkunnig		Besiktningsdatum	
				2021-04-16	