

RAPPORTEN UPPRÄTTAD  
2006-04-26

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT  
BENGTSSON, ÅKE  
LUCIAGATAN 26  
25269 RÅÅ

TELNR. 042 260796

UTSKRIFTSDATUM  
2006-04-27

UPPDRAGSNR.  
600388:1

Rapportblad 1 (1)

BENGTSSON, ÅKE  
LUCIAGATAN 26  
25269 RÅÅ

BESTÄLLARE  
Helsingborgs stad

RAPPORTMOTTAGARE  
BENGTSSON, ÅKE  
Helsingborgs stad

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfärdad av Statens strålskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2006-01-17 – 2006-04-18.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2006-04-19. De mättes 2006-04-25.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

|                       |                            |                          |                  |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| Mätplatsadress:       | LUCIAGATAN 26, , 25269 RÅÅ |                          |                  |
| Fastighetsbeteckning: | HELSINGBORG LUCIA *7       |                          |                  |
| Lägenhetsnummer:      |                            | Blåbetong:               | Vet ej           |
| Byggnadstyp:          | Villa                      | Byggnadsår:              | 1960             |
| Ventilationstyp:      | Självdrag                  | Radonåtgärdsförhållande: | Ej radonåtgärdad |
| Husgrundstyp:         | Platta på mark             | Plan m. boutrymmen:      | 1                |

Fastighetsdata har lämnats av Åke Bengtsson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

### Uppmätta radongashalter

| Detektor | Rumsbeteckning | Rumstyp         | Plan       | Mätvärde Bq/m <sup>3</sup> |
|----------|----------------|-----------------|------------|----------------------------|
| 941116   | Sovrum         | Sovrum          | Bottenplan | 150 +/- 20                 |
| 941115   | Datarum        | Annat boutrymme | Bottenplan | 150 +/- 20                 |

### Provningsresultat

**Årsmedelvärde: 150 Bq/m<sup>3</sup>** (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.

### Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



**gammadata**

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 00 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gammadata.se - Internet www.gammadata.se

*Birgitta Ronquist (Elektronisk signatur)*

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.