

LINDA MONELL  
MILJÖINSPEKTÖR  
LINDA.MONELL@VALLENTUNA.SETHERÉSE MIKAELA CARLSSON  
BJÖRKHOLMEN 4  
18696 VALLENTUNA

## Kontrollrapport avloppstillsyn 29/11 2022

Adress: Björkholmen 4  
Fastighet: Kårsta-gillberga 2:11  
Ärende: Planerad tillsyn - Avlopp - 2022

### Tillstånd och belastande avlopp

Tillstånd för avloppet finns från år 1981.

Avlopp från 1 hushåll, permanentboende från WC + BDT.

### Anläggningen

Anläggningen består av följande:

Slamavskiljare: 3-kammarbrunn i betong om 2 m<sup>3</sup>, T-rör saknas.

Infiltrationsanläggning, 30 m<sup>2</sup> är bädden.

### Noteringar vid besöket

- Slamavskiljarens skick är bra.
- T-rör saknas på utloppet från tredje kammaren.
- Det finns sand/jord i botten av luftningsröret.
- Luftningsrörets infästning i marknivå är lös – risk att jord/vatten täpper till luftningsröret.

### Bedömning

Infiltrationsanläggningen behöver åtgärdas innan den kan godkännas.



## Information

Du kommer att få en separat faktura på tillsynsavgiften. Avgiften är befriad från moms.

För Bygg- och miljötillsynsnämnden

Linda Monell  
Miljöinspektör

