

LUNDERIUS BERITH
LINDVÄGEN 10
73061 VIRSBO**Radonmätning med spårfilm** (Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Inkom 2000-03-31

Analyserad 2000-04-03

Mättid 2000-01-10 - 2000-03-28

Mätplats VIRSBO 2:188

LUNDERIUS BERITH
LINDVÄGEN 10
73061 VIRSBO**Fastighetsdata**Bostadstyp: VILLA
Typ av grund: PLATTA PÅ MARK
Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV
Hushållsvatten: KOMMUNALT

Fastighetsnummer:

Blåbetong ingår: NEJ
Besök av fackmän: INGET BESÖK
Byggnadsår: 1977
Ombyggnadsår:**Uppmätta värden** (för mer information se baksidan)

Film 220867	VARDAGSRUM	Plan 1	50 Bq/m ³	+/- 10
Film 220868	SOVRUM	Plan 1	70 Bq/m ³	+/- 10

Årsmedelvärde**Radongashalt** 60 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och tom mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Kommentarer:

Mätrapporten upprättad: 2000-04-04

Härmed intygas att mätinstruktionerna följts.

Geolog
MRM Konsult ABBERITH LUNDERIUS
Mätplatsansvarig