

RAPPORT RADONMÄTNING

ID: 4489

Version: 1

Sida 1 av 1

utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium.
Report issued by an Accredited Testing Laboratory

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen
godkänt annat.

Minni König

Danaholmsvägen 6
37297 Ronneby

Långtidsmätning av radon i inomhusluft med spårfilm

Beställare: Minni König
Danaholmsvägen 6 37297 Ronneby
Fastighetsbeteckning: Sjöhaga 1:46
Fastighetsägare: Minni König
Mätplatsadress: Danaholmsvägen 6, 37297 Ronneby

Typ av hus: Villa
Ventilation: Självdrag
Husgrundstyp: Kryp/Torpargrund
Inkommet datum: 2011-03-01

Byggnadsår: 2003
Blåbetong: Uppgift saknas

Mätdosa nr	Placering	Våningsplan	Radon (Bq/m ³)	Mät-osäkerhet	Starttid för mätning	Stopptid för mätning
V35404	Sovrum	Bottenplan	<60		2010-12-08 13:30	2011-02-25 13:30
V35010	Vardagsrum	En trappa upp	<60		2010-12-08 13:30	2011-02-25 13:30

ÄRSMEDELVÄRDE: <60 Bq/m³

Var god vänd för att se förklaring.

Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor k=2, vilket motsvarar en konfidentnivå på ca 95%.
Mätningen har utförts enligt Strålsäkerhetssmyndighetens metodbeskrivningar för bostäder och arbetsplatser.

Placeringen och mätning har följt Independia Controls anvisningar har intygats av:
Minni König