

HELENA OLSSON
BJÖRNBÄRSVÄGEN 8
73537 SURAHAMMAR**Intyg över radonmätning med spårfilm**

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Mätplats 10:404**Mättid** 95/02/10-95/04/24HELENA OLSSON
BJÖRNBÄRSVÄGEN 8
73537 SURAHAMMAR**Fastighetsdata**

Bostadstyp:	Villa	Blåbetong ingår:	Vet ej
Typ av grund:	Krypgrund	Besök av fackmän:	Inget besök
Typ av ventilation:	Mek till o frånluft	Byggnadsår:	1985
Hushållsvatten:	Kommunalt vatten	Ombyggnadsår:	

Uppmätta värden (se baksidan)

Film 62491	VARDAGSRUM	Plan 1	40 Bq/m ³	± 10 Bq/m ³
Film 62492	SOVRUM	Plan 1	40 Bq/m ³	± 10 Bq/m ³

Årsmedelvärde

40

Bq/m³
(Becquerel per kubikmeter)**Radonhalt**

Radonhalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t o m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Kommentarer:

Mätrapporten upprättad: 95/05/08

Härmed intygas att mätinstruktionerna
följts. Se baksidan! :

MRM Konsult AB

HELENA OLSSON
Mätplatsansvarig