

Frågelista

Säljaren ansvarar för den lämnade informationen nedan, även om uppgifterna är lämnade av någon annan som t.ex. ombud via fullmakt, nära släkting, god man eller dylikt. Uppgifterna är inte en garanti för att fel inte kan förekomma. Köparen bör vara medveten om att nedan angivna fel/misstankar om fel vanligtvis inte kan åberopas av köparen som fel i lägenheten i efterhand. Köparen har uppmanats att noggrant undersöka lägenheten.

Bostadsrätten till lägenhet nr 00187 i Brf Bolinderbyn Nr. 1 i Kallhäll 713200-0121 med adress Bolindervägen 112, 17674 JÄRFÄLLA

Allmänt om lägenheten

Förvärvat år? 2021

Hur många nycklar finns det totalt till lägenheten? 5 st.

Renoveringar

Har ni renoverat/byggt om lägenheten? ☐ Nej ☒ Ja

Ange vad som är renoverat samt när *Tagit ned vägg mellan kök och hall. Byggt vägg ned mot trappan. Byggt dörr mot rummet i källaren vid trappan. Rivningen av väggen mellan kök och hall samt den av oss uppförda väggen mot trappan på entréplan skedde i samband med inflytt 2021. Dörren mot rummet i källaren tillkom under 2022.*

Har ni anlitat fackman för ovan angivna åtgärder? ☒ Nej ☐ Ja

Om våtutrymmen renoverats, finns våtrumsintyg? ☐ Nej ☐ Ja ☐ Vet ej

Fel och brister i lägenheten

Har ni upptäckt eller misstänkt fel i den maskinella utrustningen, (t ex. spis, fläkt, kyl/frys, tvättmaskin)?

☒ Nej ☐ Ja

Om eldstad finns i lägenheten, har ni upptäckt eller misstänkt några sprickor eller andra problem med skorstenen eller eldstaden? ☐ Nej ☐ Ja

Känner ni till några fel eller brister i lägenheten, eller annat som kan tänkas ha betydelse för en köpare?

☐ Nej ☒ Ja

Förklara vad *Värmegolvet i badrummet, övre plan är ur funktion.*

Hål i golv i hallen efter rivning av vägg. Här ligger det en planka för att fylla ut utrymmet som sedan täcks av en matta.

Frågelistan besvarades 2024-01-23 av Jeanette Engebjär