



GÖSAB Borås
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås

Utfärdare

GÖSAB Borås
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås
033-417575

Brandskyddskontroll

1 av 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2021-08-10

Diarienummer

1111852,810 — 39337 — 1

Adressat

KARLSSON RUNE

KVARNFALLSVÄGEN 11
513 97 BORGSTENA

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
BORGSTENA 3:89	KARLSSON RUNE	KARLSSON RUNE
Fastighetsadress		
KVARNFALLSVÄGEN 11	KVARNFALLSVÄGEN 11	KVARNFALLSVÄGEN 11
Kontrolldatum	Kontroll utförd av	
2021-08-09	Martin Berggren	513 97 BORGSTENA

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp	Fabrikat/modell	Kontrollfrist	Våning	Placering	Utrymme	Senast soad
Värmepanna	Effecta Pellets	3	Kv	Pannrum	Bostad	2021-02-18
Bränsle						
Förbränningsstyp	Fabrikat/modell				Bränsle	
Pellets	Värmebaronen Viking Bio				Pellets	
Rök/avgaskanal						
Typ	Fabrikat/modell	Benämning				
Tegel	Tegel Modul					

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☒ Annat
Kamera					

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.
Inga brister noterades.

Tekniker

Martin Berggren

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/kons 1,40 Förbindelskanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgestfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egen 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.