



**Borlänge-Smedjebacken Sotning &
Ventilation AB**

Vasagatan 13
784 32 Borlänge

Utfärdare

Borlänge-Smedjebacken Sotning & Ventilation AB

Vasagatan 13
784 32 Borlänge
0243-211955

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2022-02-11

Diariumnummer
7293-202125

Adressat
Eljas Kurt Olov

Flotarvägen 1
786 97 Björbo

Fastighet

Fastighetsbeteckning Björbo 121:11	Ägare Eljas Kurt Olov Flotarvägen 1 786 97 Björbo	Brukare/innehavare Eljas Kurt Olov Flotarvägen 1 786 97 Björbo
Fastighetsadress Flotarvägen 1		
Kontrolldatum 2022-02-11		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis - Sekundär	Husqvarna 726	Bottenvåning	Kök
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Tegelskorsten	14x24 cm, 9 m.

Besiktningsprotokoll

Vid besiktning av vedspis i köket efter brand noterades att brännbart skåp och dess skiva ligger för nära vedspisen, vilket har medfört att skivan och reglar har börjat kola.

Vedspisen har även en otät anslutning till den murade rökkanalen.

Skorstenen är förbyggd på andra våningen.

Rökkanalen delar sig i flera kanalen på ett flertalet ställen på skorstenslängden vilket påverkar draget och sotmängden, en rekommendation är att montera en godkänd rostfri rökgasslang för att säkerställa draget.

Tak: Takstegen är bristfälligt monterad.

Utfall

Ej godkänd

Besiktningsman

Bernt Fredin



Borlänge-Smedjebacken Sotning & Ventilation AB

Vasagatan 13
784 32 Borlänge

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt kommunisering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2022-02-11

Diarienummer
7293-1173591-1

Utfärdare

Borlänge-Smedjebacken Sotning & Ventilation AB

Vasagatan 13
784 32 Borlänge
0243-211955

Adressat

Eljas Kurt Olov

Flotarvägen 1
786 97 Björbo

Fastighet

Fastighetsbeteckning Björbo 121:11	Ägare Eljas Kurt Olov	Brukare/Innehavare Eljas Kurt Olov
Fastighetsadress Flotarvägen 1	Flotarvägen 1 786 97 Björbo	Flotarvägen 1 786 97 Björbo
Kontrolldatum 2022-02-11		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin - Sekundär	Contura C500 Futura	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2014-04-25

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Tegelskorsten	14x24 cm, 7,5 m.

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligen eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2022-02-11

Diarenummer

7293-1173591-1

Ulfärdare

Borlänge-Smedjebacken Sotning & Ventilation AB

Vasagatan 13
784 32 Borlänge
0243-211955

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.20	Bristfälligt monterad takstege. Takstegen endast hängd över nock, montera fast takstegen på ett godkänt sätt.	Information

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

Bernt Fredin

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppelgning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Aveländ till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Aveländ till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot illbaksbrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Aveländ till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsokanal	2,40 Övrigt	3,60 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsörrfoder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Solbeläggning				
1,80 Solbeläggning		3,00 Övrigt				
1,90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om fara för liv och hälsa kan inte konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionnummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon åtgärd.

**** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskild åtgärd kan behövas.