



## Brandföbyggarna Gotland AB

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2019-09-11

Diarienummer

25434.2-699570-1

Utfärdare

**Brandföbyggarna Gotland AB**

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby  
0498-21 07 07

Adressat

Malm Henrik  
Gothem Magnuse 921  
624 30 SLITE

### Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>Gothem Magnuse 2:1</b>	Ägare <b>Malm Annika Gothem Magnuse 921 624 30 SLITE</b>	Brukare/Innehavare <b>Malm Henrik Gothem Magnuse 921 624 30 SLITE</b>
Fastighetsadress <b>Gothem Magnuse 921</b>		
Kontrolldatum <b>2019-09-11</b>		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp <b>Pizzaugn - vedeldad</b>	Fabrikat/modell <b>Linea Vz V2 F6</b>	Våning <b>Bottenvåning</b>	Utrymme <b>Uterum</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>		Kontrollfrist <b>156 veckor</b>	Senast sotad <b>2018-10-25</b>

#### Rök-/avgaskanal

Typ <b>Modulskorsten</b>	Fabrikat/modell <b>Landy 2001 DW</b>	Benämning <b>Skorsten 2 Uteservering</b>
-----------------------------	---	---

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**Robert Persson**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.