

Checklista: Egenkontroll

Projektinformation

Projekt:		Arbetsorder/Projekt nr:
Ansvarig arbetsledare: Stefan Calmano	Telefon: 0760442350	E-post: calmano1@me.com
Ansvarig montör: stefan Calmano	Telefon:	E-post:

Kunduppgifter

Namn:	Adress: Aspvägen 4
Telefon:	E-post:

Utförd av

Namn: Calmano El AB
Adress: Åkerbyvägen 250 187 37 TÄBY

1. Egenkontroll under montage

Rad	Benämning	Kontrollerad
1.1	Renhållning	OK
1.2	Mekanisk åverkan	OK
1.3	Brandtätningar	Inte aktuell
1.4	Omgivningstemperatur	Inte aktuell
1.5	Kabelstegar	Inte aktuell
1.6	Okulärkontroll anslutningar	OK
1.7	Övrigt	OK

2. Kontroll före idrifttagning

Rad	Benämning	Kontrollerad
2.1	Renhållning	OK
2.2	Renhållning (Verktyg bortplockade etc.)	OK
2.3	Kablars & anläggningsdelars isolation	OK
2.4	Skyddsledares kontinuitet	OK
2.5	Märkning	Inte aktuell
2.6	Ledningars & skyddsapparaters överensstämmande med dimensionering	OK
2.7	Beröringsskydd	OK
2.8	Montage enligt tillverkarens anvisning	OK

3. Kontroll efter spänningssättning

Rad	Benämning	Kontrollerad
-----	-----------	--------------

3.1	Fasföljd	Inte aktuell
3.2	Spänningsnivå	Inte aktuell
3.3	Funktion (Jordfelsbrytare m.m.)	OK

Kontrollen utförd och anläggningen överlämnas till kund:



Täby, 2023-04-06

Ort och datum

Signatur

Stefan Calmano

Namnförtydligande