eurofins Box 63
971 03 LULEÅ
Tel 0920-60468

RAPPORT 100748

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder)

Mätplats

PER-ERIK ERICSSON
KLEVSGATAN 2
512 62 MÅRDAKLEV
Sweden

PER-ERIK ERICSSON
KLEVSGATAN 2
512 62 MÅRDAKLEV
Sweden

Rapportadresser

RADEA AB	Box 6175	102 33 STOCKHOLM Sverige
PER-ERIK ERICSSON	KLEVSGATAN 2	512 62 MÅRDAKLEV Sverige

Inkom : 2017-03-15 Etsningsnr: 170315-1 Beräknad: 2017-03-16 14:02:55

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning:	KLEVEN 1:28	Fastighetsnr:	-
Lägenhetsnummer:	-	Blåbetong ingår:	Ja
Fastighetsstyp:	Villa	Besök av fackmän:	-
Grundtyp:	Källare	Byggnadsår:	1962
Hushållsvatten:	Kommunalt	Ombyggnadsår:	-
Ventilation:	Självdrag		

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Dosnr	Beteckning	Våning	Bq/m³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1558596	ALLRUM	1	420 ± 110	2017-03-06	2017-03-14	4
1558597	SOVRUM	2	410 ± 110	2017-03-06	2017-03-14	4

Anmärkningar:

4. Mättiden understiger 60 dagar inom eldningssäsongen(filmen ej med i årsmedelvärdesberäkning).

Årsmedelvärde

Radongashalt **- Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:
Godkänd: 2017-03-16 14:23:51

Heléne Martinsson
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:
PER-ERIK ERICSSON

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.