



Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
94139 Piteå

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2023-11-22

Diarienummer
1669-263437

Utfärdare

Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
941 39 Piteå
0911-230650

Adressat

Osevall Nina

Rättarns Väg 8
952 71 Karlsborgsverken

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress	Osevall Nina	Osevall Nina
Rättarns Väg 8	Rättarns Väg 8	Rättarns Väg 8
Kontrolldatum	952 71 Karlsborgsverken	952 71 Karlsborgsverken
2023-11-17		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Värmepanna fastbränsle	Norrahammar Kökspanna	Bottenvåning	Kök
Bränsleslag			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Murad tegel	Skorsten

Konditionsbesiktning

Besiktningen avser kontroll av värmepanna typ Norrahammar ansluten till en murad tegelskorsten. Värmepannan är placerad i kök på bottenvåning.

Avvikelse tak: Glidskydd saknas. Detta monteras vid takfot så att lös markstege inte kan glida i sidled eller bakåt.

Utlåtande: Eldstad med tillhörande rökkanal är kontrollerad utan anmärkningar och är därmed godkänd för eldning.

Notering: Vind ej besiktningsbar vid besiktningstillfället.

Utfall

Godkänd

Besiktningsman

Anders Karbin