

AGNETA BÄCKSTRÖM  
NORAVÄGEN 5  
73532 SURAHAMMAR

## Intyg över radonmätning med spårfilm

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Mätplats ÖSTSURA 2:131 Mättid 96/01/31-96/04/25

AGNETA BÄCKSTRÖM  
NORAVÄGEN 5  
73532 SURAHAMMAR

### Fastighetsdata

Bostadstyp:	Villa	Blåbetong ingår:	Nej
Typ av grund:	Källare	Besök av fackmän:	Inget besök
Typ av ventilation:	Självdrag	Byggnadsår:	1936
Hushållsvatten:	Kommunalt vatten	Ombyggnadsår:	1985

### Uppmätta värden (se baksidan)

Film 47813	HOBBYRUM	Plan 0	220 Bq/m <sup>3</sup>	± 20 Bq/m <sup>3</sup>
Film 47814	VARDAGSRUM	Plan 1	240 Bq/m <sup>3</sup>	± 20 Bq/m <sup>3</sup>
Film 47917	HALL	Plan 2	150 Bq/m <sup>3</sup>	± 20 Bq/m <sup>3</sup>
Film 47918	SOVRUM	Plan 3	260 Bq/m <sup>3</sup>	± 30 Bq/m <sup>3</sup>

## Årsmedelvärde

220

Bq/m<sup>3</sup>  
(Becquerel per kubikmeter)

### Radonhalt

Radonhalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t o m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Kommentarer:

Mätrapporten upprättad: 96/06/13

Härmed intygas att mätinstruktionerna  
följts. Se baksidan! :

MRM Konsult AB

AGNETA BÄCKSTRÖM  
Mätplatsansvarig