

Protokoll OVK

System nr

TA1/FF2-3


B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr	Internt byggnadsnamn	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(1-2)
	Gårdspånga 1:38	Nygård	FT	1

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	TA1/FF2-3	TL	1988	Kök,Tak	130	120	Kök,Lägenheter
2	TA1/FF2-3	FL	1988	Kök,Tak	130	130	Kök,Lägenheter
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkning	Utfall
	1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	1.1	Saknas	
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner			
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	2	Föroreningar			
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal			
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud		Effekt: TA1 300w,FF2 170w,FF3 370w.	
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt		Drifttid Vid behov	
	5	Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningdatum
		<input type="checkbox"/> Nya installationer	Anmärkningsbilaga		2022-02-24
		<input checked="" type="checkbox"/> Befintliga installationer	Luftflödesprotokoll		
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	Ritningar		
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	Åtgärdsförslag		
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	Utökad checklista		
			Signatur		

Protokoll OVK

System nr

FF1


B2

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr	Internt byggnadsnamn	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(1-2)
	Gårdspånga 1:38	Nygård	F	1

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	FF1	FL	1988	Tak	110	105	Lägenheter
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	1.1	Saknas	
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner			
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	2	Föroreningar			
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal			
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud		Effekt: FF1 150w	
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt		Drifttid Vid behov	
	5	Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningdatum
		<input type="checkbox"/> Nya installationer	Anmärkningsbilaga		2022-02-24
		<input checked="" type="checkbox"/> Befintliga installationer	Luftflödesprotokoll		
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	Ritningar		
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	Åtgärdsförslag		
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	Utökad checklista		
			Signatur		

Protokoll OVK

System nr

Självdrag


B3

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr	Internt byggnadsnamn	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(1-2)
	Gårdspånga 1:38	Nygård	S	1

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	Självdrag	FL	1988				Lägenheter
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	1.1	Saknas	
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner			
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	2	Föroreningar			
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal			
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
	4.5	<input type="checkbox"/> Bruksynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	5	Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningsdatum
		<input type="checkbox"/> Nya installationer	Anmärkningsbilaga		2022-02-24
		<input checked="" type="checkbox"/> Befintliga installationer	Luftflödesprotokoll		
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	Ritningar		Signatur 
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	Åtgärdsförslag		
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	Utökad checklista		

INTYG - OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen SFS 2011:338

Fastighetsbet: Grdspånga 1:38
Adress: Nygård
Byggnad:

System:	Betjäna:	Besiktning datum:	Nästa Besiktning:	Utfall
TA1/FF2-3	Kök,Lägenheter	2022-02-24	2024-10-27	G
FF1	Lägenheter	2022-02-24	2024-10-27	G
Självdrag	Lägenheter	2022-02-24	2024-10-27	G

Kontrollant: Stefan Rundberg
Behörighet: Riks-K
Företag: Ömangruppen AB
Adress: Gengasvägen 6
Ort: 57236 Oskarshamn
Telefon: 070-5284848

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd



Underskrift

Utfall: G = Godkänd, EG = Ej Godkänd

öman
GRUPPEN

Enligt SFS 2011:338, 5 kap. §6 skall
byggnadens ägare anslå intyget
på väl synlig plats i byggnaden.