



## INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 har utförts enligt protokoll utfärdat av nedanstående besiktningsman.  
 Detta protokoll finns att tillgå på kommunens miljö- och byggnadskontor

Fastighetsbeteckning
Gårdspånga 1:38
Beskrivning ventilationssystem
FF1 Lägenhetshus
Besiktningdatum
2019-05-06
Resultatet av kontrollen
<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Icke godkänd
Besiktningsman
Stefan Rundberg <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N
Behörighet
<input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N
Datum för nästa besiktning
2018-10-27
Beslutsnummer



## INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 har utförts enligt protokoll utfärdat av nedanstående besiktningsman.  
 Detta protokoll finns att tillgå på kommunens miljö- och byggnadskontor

Fastighetsbeteckning
Gårdspånga 1:38
Beskrivning ventilationssystem
Självdrag Lägenhetshus
Besiktningdatum
2019-05-06
Resultatet av kontrollen
<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Icke godkänd
Besiktningsman
Stefan Rundberg <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N
Behörighet
<input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N
Datum för nästa besiktning
2018-10-27
Beslutsnummer



## INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 har utförts enligt protokoll utfärdat av nedanstående besiktningsman.  
 Detta protokoll finns att tillgå på kommunens miljö- och byggnadskontor

Fastighetsbeteckning
Gårdspånga 1:38
Beskrivning ventilationssystem
TA1/FF2-3 Servicehus
Besiktningdatum
2018-10-27
Resultatet av kontrollen
<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Icke godkänd
Besiktningsman
Stefan Rundberg <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N
Behörighet
<input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N
Datum för nästa besiktning
2018-10-27
Beslutsnummer



## INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 har utförts enligt protokoll utfärdat av nedanstående besiktningsman.  
 Detta protokoll finns att tillgå på kommunens miljö- och byggnadskontor

Fastighetsbeteckning
Gårdspånga 1:38
Beskrivning ventilationssystem
TA1/FF2-3 Servicehus
Besiktningdatum
2015-11-17
Resultatet av kontrollen
<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Icke godkänd
Besiktningsman
Stefan Rundberg <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N
Behörighet
<input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N
Datum för nästa besiktning
2018-10-27
Beslutsnummer