

AHLIN EVA
KONTAKTV. 10
73060 RAMNÄS**Radonmätning med spårfilm** (Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Inkom 1999-03-30

Analyserad 1999-04-08

Mättid 1998-12-10 - 1999-03-29

Mätplats RAMNÄS BRUK 5:34

AHLIN EVA
KONTAKTV. 10
73060 RAMNÄS**Fastighetsdata**Bostadstyp: VILLA
Typ av grund: PLATTA PÅ MARK
Typ av ventilation: FRÅNLUFT
Hushållsvatten: KOMMUNALT

Fastighetsnummer:

Blåbetong ingår: NEJ
Besök av fackmän: INGET BESÖK
Byggnadsår: 1979
Ombyggnadsår:**Uppmätta värden** (för mer information se baksidan)

Film 53779	SOVRUM	Plan 1	150 Bq/m ³	+/- 20
Film 53780	VARDAGSRUM	Plan 1	130 Bq/m ³	+/- 20

Årsmedelvärde

Radongashalt

140 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och tom mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Kommentarer:

Mätrapporten upprättad: 1999-04-08

Härmed intygas att mätinstruktionerna följts.

Geolog
MRM Konsult ABEVA AHLIN
Mätplatsansvarig