



VÅTRUMSINTYG

Kvalitetssäkrad våtrumsinstallation

Hagmans Golv & Färg AB

FÖRETAG

5883

AUKTORISATIONSNUMMER

ÄR ETT GVK-AUKTORISERAT FÖRETAG OCH INTYGAR HÄRMED ATT
ARBETET ÄR UTFÖRT ENLIGT GVK:S GÄLLANDE BRANSCHREGLER

Intyget avser:

Badrum

OBJEKT

Lillhällvägen 300

ADRESS

137466

VÅTRUMSANMÄLANS ID-NUMMER

2017-06-19

FÄRDIGSTÄLLT DATUM

- INSTALLATIONEN HAR INGA AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
- INSTALLATIONEN HAR AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
SE BIFOGADE KVALITETSDOKUMENT

Thomas Östberg

INTYGGIVARE

Ljusdal 2017-06-27

ORT OCH DATUM

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK

Box 4604 | 116 91 Stockholm | Telefon 08-702 30 90 | info@gvk.se | www.gvk.se

Förkontroll avser objekt
Liljhällevägen 300, Ljusdal

Lgh/rum/plan Adress beställare
Liljhällevägen 300 Ljusdal

Nyproduktion
 Renovering

Beställare eller beställares ombud
Dag Esbjörnsson

Telefonnummer E-post beställare
070-245 82 56 dag.esbjornsson@gmail.com

Förutsättningar för förkontroll:

1. Temperatur i underlag minst 10 °C.
2. Underlag max 85 % RF, om inget annat avtalats.
3. Vid tillskjutande fukt, ska delta tydligt framgå av beställning.
4. Underlag fritt från hinder som försvårar montage av plastmatta eller tätskikt, till exempel installationsmodul med cistern för vägghängd toalettstol.
5. Underlag förstärkt enligt GVKs branschregler.
6. Beställd tröskel och dörrkarm monterad.
7. Skivmaterial lämpligt för montage av plastmatta eller tätskikt, det vill säga kompatibelt.
8. Byggmaterial kontrollerat före installation. Inga synliga skador på materialet.
9. Beställt fönster monterat och möjliggör anslutning av tätskikt.

Golvbrunn

- Inte förankrad
 Inte i nivå med tätskiktsanslutning
 Inte enligt krav i SS-EN 1253/äldre än 1990
 Avstånd från vägg mindre än 200 mm
 Inte i våg

Äggnära golvbrunn

- Kombination med tätskikt inte godkänd

Fall mot golvbrunn

- Fall mot golvbrunn inte enligt GVK
 Bakfall

Rör genomföring vägg

- Inte fixerad
 Centrumavstånd mindre än 40 mm
 Sticker ut för lite/för mycket, riktvärde 100 mm
 Avstånd mot angränsande vägg för litet
 Inte vinkelräta
 Fördelarskåp placerad i duschplats

Annan avvikelse än ovan nämnda finns på: Golv Vägg - Se beskrivning i bilaga

Inga avvikelser på golv - Samtliga kontrollpunkter beaktade

Inga avvikelser på vägg - Samtliga kontrollpunkter beaktade

Bilagor

- Kommentarer, se bilaga
 Bilder, se bilaga

Namn GVK-företag
Hagmans Golv & Färg AB

Kontroll utförd av
Thomas Östberg

Datum vid inrapportering Vårutrustnings ID
2017-06-27 137466

Kopia överlämnad till beställaren VVS-arbeten utförda av Säkert Vatten-auktorisera
 Ja Nej VVS-företag
 Ja Nej Vet ej

Om beställares underskrift saknas ange hur överenskommelse skett
 Muntligt på plats E-post (bifoga kopia) Telefon

Eventuella avvikelser hanteras av

GVK-företag VVS-företag Beställare Annan, ange namn:

Rör genomföring golv

- Inte fixerad
 Avstånd mot vägg mindre än 60 mm
 Rör sticker upp mindre än 40 mm

Vatten- och radiatorrör

- Finns i duschplats eller motsvarande
 Finns på övrig golvyta
 Rör genomföring ej utförd med genomföringshylsa
 Rörkoppling finns

Underlag golv

- Svikt förekommer
 Sprickor och porer finns
 Uppfyller inte toleranser för buktighet
 Inte rent

Underlag vägg

- Svikt förekommer
 Sprickor och porer finns
 Uppfyller inte toleranser för buktighet
 Uppfyller inte tolerans för lutning
 Inte rent


Telefonnummer GVK-företag
0651-100 14

GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr
5883

Förkontrollens ID E-post GVK-företag
45690 Jonas@hagmansgolv.se

Datum och underskrift av beställare

Ange även datum och mellan vilka överenskommelsen skett
2017-06-12 Thomas Östberg och Dag Esbjörnsson

Från: info@gvk.se 
Ämne: Genomförd förkontroll, med avvikelser: Lillhällvägen 300, Ljusdal
Datum: 27 juni 2017 10:34
Till: Jonas@hagmansgolv.se, Dag.esbjornsson@gmail.com



AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Genomförd förkontroll

Förkontroll för objekt Lillhällvägen 300, Ljusdal (våtrumsanmälan nummer 137466), har utförts av Thomas Östberg 2017-06-27, se bifogat kvalitetsdokument.

Om du har frågor eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss på GVK, skicka ett e-postmeddelande till info@gvk.se.

© Copyright AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK
Box 4604 | 116 91 STOCKHOLM
Telefon [08-702 30 90](tel:08-7023090) | info@gvk.se

Egenkontroll avser objekt
Liljhällevägen 300, Ljusdal

Lgh/rum/plan Adress beställare
Liljhällevägen 300, Ljusdal

Beställare eller beställares ombud
Dag Esbjörnsson

Telefonnummer E-post beställare
070-245 82 56 dag.esbjornsson@gmail.com

Nyproduktion
 Renovering

Golvyta m2: Takhöjd m:
5,7 2,40

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv

Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat)
Träbjälklag

Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
Ardex AB, Ardex Tricom S1-K/7+8 Hybridsystem

- Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet) Avvikelse Finns inte
2. Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn Avvikelse Finns inte
3. Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör Avvikelse Finns inte
4. Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning Avvikelse
5. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning Avvikelse

Vägg

Typ av underlag
Skivor

Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
Ardex AB, Ardex Tricom S1-K/7+8 Hybridsystem

6. Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare Avvikelse Finns inte
7. Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande Avvikelse Finns inte
8. Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör Avvikelse Finns inte
9. Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm Avvikelse Finns inte
10. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning Avvikelse

Egenkontroll - Inga avvikelser

Egenkontroll - Avvikelse finns – Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga

Förkontroll (GVK 1001) finns

Förkontroll (GVK 1001) finns inte

Bilagor

Kommentarer, se bilaga

Bilder, se bilaga

Namn GVK-företag
Hagmans Golv & Färg AB

Telefonnummer GVK-företag
0651-100 14

Kontroll utförd av
Thomas Östberg

GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr
5883

Datum vid inrapportering
2017-06-27

Våtrumsanmälnans ID
137466

Egenkontrollens ID
52689

E-post GVK-företag
Jonas@hagmansgolv.se

Golv

Golv - Övrig information

Vid vattenfördelningen gjuts en klack på ca 5 cm som tätskiktas vid uppviket.

Vägg

Från: info@gvk.se
Ämne: Våtrumsanmälan, Lillhällvägen 300
Datum: 27 juni 2017 10:31
Till: jag.esbjornsson@gmail.com



AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Våtrumsarbete anmält

Objekt Lillhällvägen 300 är nu anmält till GVK av Hagmans Golv & Färg AB som är anlätade för våtrumsarbete. Anmälan har registrerats hos GVK med id-nummer id 137466.

Våtrumsanmälan är ett värdefullt dokument för dig vid eventuella framtida försäkringsärenden eller försäljning. Anmälan innebär också att ditt våtrum är del av det underlag som genom stickprovskontroller är del av GVKs kvalitetsarbete. Anmälan är bifogad i detta mail som PDF.

För fullständig dokumentation av utfört arbete kan du som beställare begära kopia på kvalitetsdokumenten Förkontroll (blankett GVK 1001) och Egenkontroll (blankett GVK 1002) som GVK-auktoriserade företag använder sig av för att dokumentera arbetets förutsättningar och utförande.

Om du har några frågor om din anmälan kan du kontakta ditt GVK-auktoriserade företag eller oss på GVK på info@gvk.se

Om GVK:

GVK ger ut branschregler för hur våtrum ska utformas och byggas. Detta tillsammans med de GVK-auktoriserade företagen säkerställer installationerna i svenska hem.

Genom utbildning och samlad kunskap om väl utfört våtrumsarbete arbetar GVK för att minska vattenskadorna i våra våtrum.

Mer information och våra branschregler finner du på www.gvk.se.

© Copyright AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK
Box 4604 | 116 91 STOCKHOLM
Telefon 08-702 30 90 | info@gvk.se