

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2012-02-08
MÄTNINGEN UTFÖRD AV

TELNR. 037012175

UTSKRIFTSDATUM

2012-02-08

UPPDRAGSNR.

3855578:1

Rapportblad 1 (1)

Anita Svenson
Götavägen 8
33152 Värnamo

VIA

Värnamo kommun

RAPPORTMOTTAGARE

Värnamo kommun
Anita Svenson

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-11-23 – 2012-01-24.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-01-25. De mättes 2012-01-31.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Anita Svenson, Götavägen 8, 33152 Värnamo
Fastighetsbeteckning: Trälleborg 3
Lägenhetsnummer: 1101
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Ventilationstyp: Självdrag
Husgrundstyp: Källare
Blåbetong: Nej
Byggnadsår: 1938
Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Fastighetsdata har lämnats av Anita Svenson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
171446		Vardagsrum	Bottenplan	mindre än 20
465229		Sovrum	Bottenplan	mindre än 20

Provningresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA
Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se