

Arbete utfört på Växelvägen 10 Axelfors efter vattenskada 2023-12-12

Hall

Golvbeläggning samt undergolv och isolering riven och träreglar torkade

Ny isolering i hallgolv samt nytt golv och golvbeläggning

Väggar är sparsågade och torkade och därefter återställda

Väggar i hall målade

WC

Sönderfrusen wc är utbytt

Duschrum

Sönderfrusen duscharmatur utbytt

Pannrum

Tak öppnades för att torka ur fukt i bjälklag

Efter torkning av bjälklag är taket återställt och målat

Nedre Hall

Taskivor i halltak är rivna och råspont i taket har torkats och sedan är taket målat

Matkällare

Fukt i tak har torkats

Sönderfrusen vattenmätare är utbytt

Johansson & Ljunggren

Gösta Johansson