



## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2024-06-24

Dianummer  
20485.3-1758124-2-1

Utförare

Sotning & Ventilation i Karlstad AB

Kulinggatan 3  
652 21 Karlstad  
054 211636

Adressat

ERIKSSON MATS

HORSENGATAN 48  
654 67 KARLSTAD

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brokare/Innehavare
BUDA 1:32	ERIKSSON MATS	ERIKSSON MATS
Fastighetsadress		
GAMLA VÅGEN 6	HORSENGATAN 48	HORSENGATAN 48
Kontrolldatum	654 67 KARLSTAD	654 67 KARLSTAD
2024-06-24		

### Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabriktsmodell	Väring	Utrymme
Rörspis	Platsbyggd	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränslesteg	Kontrolltid	Senast skad	
Ved	156 veckor	2017-07-31	

  

Rök-/avgaskanal		
Typ	Fabriktsmodell	Bemärkning
Tegel	Tegel	Murad 14x14cm/14x40cm

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

### Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

### Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt kommunikering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2024-06-24

Dokumentnummer  
20485.3-1758124-2-1

Utförare

### Sotning & Ventilation i Karlstad AB

Kulinggatan 3  
652 21 Karlstad  
054 211636

#### Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

#### Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position**	Avvikelse/Notering	Bedömning***
1.90	Trasigt tegel i eldstad	Information
3.90	Rökkanals botten Sten i botten av rökkanalen.	Information

#### Övriga upplysningar

#### Brandskyddskontrollant

Oscar Sandersson

#### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1.00 Eldstad	2.00 Rökångaapparat	3.00 Kåb/ångskåpan	4.00 Plastrim	5.00 Tak & uppstigning	6.00 Drift & skötsel	7.00 Övrigt
1.10 Avstånd till brännbar	2.10 Flämsavvisning	3.10 Avstånd till brännbar	4.10 Brandteknisk klass	5.10 Fälskiva till tak	6.10 Eldningssteknik	7.10 Övrigt
1.20 Ljudnivå	2.20 Skivett med filterkåpa	3.20 Ömsvårsvägg	4.20 Golvskåpning	5.20 Tillstånd till skorsten	6.20 Bränslehantering	
1.30 Förbränningskonvekt	2.30 Avstånd till brännbar	3.30 Guljeväggar	4.30 Övrigt	5.30 Arbetplan	6.30 Rökprodukt	
1.40 Värmeväxlingskanal	2.40 Övrigt	3.50 Skivett		5.40 Takskåpning	6.40 Medgivande om egenrök	
1.50 Reglerutrustning		3.60 Vikspåll		5.50 Övrigt	6.50 Övrigt	
1.60 Eldstadsplan		3.70 Inmatningsfoder				
1.70 Förbränningsluft		3.80 Sotbeläggning				
1.80 Sotbeläggning		3.90 Övrigt				
1.90 Övrigt						

\*\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okänt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okänt kan särskild kontroll, inbegående rökningprovning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

\*\*\* Förklaring till positionnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingsande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

\*\*\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreliggande om åtgärd kan komma att utföras.



## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2024-06-24

Dokumentnummer  
20485.3-1758124-1-1

Utförare

Sotning & Ventilation i Karlstad AB

Kulinggatan 3  
652 21 Karlstad  
054 211636

### Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

inga avvikelser/noteringar

Övriga upplysningar

Kraftig dragning i rökkanal vid 1:a bjälklag.

Brandskyddskontrollen:

Oscar Sandersson

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Rökstad	2,00 Rökångaapparat	3,00 Rökånga kanal	4,00 Fönster	5,00 Tak & uppbyggnad	6,00 Övrigt & skåp	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillräde till tak	6,10 Eldningsmekanik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Rökutmat till belysningsarmatur	3,20 Omloppsring	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillräde till skorsten	6,20 Rökångaövervakning	
1,30 Fördelning/kanaler	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skyddsglas	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Rökprodukter	
1,40 Fördelning/kanal	2,40 Övrigt	3,40 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egendom	
1,50 Rökångaövervakning		3,50 Rökångaflöde		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Inmatningsfoder				
1,70 Högtrycksprov		3,80 Sömbeläggning				
1,80 Sömbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och utvärderade råd (MSBFS 2014:8) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstänka om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

\*\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreliggande om åtgärd kan komma att utföras.