



Frågelista

Säljaren ansvarar för den lämnade informationen nedan, även om uppgifterna är lämnade av någon annan som t.ex. ombud via fullmakt, nära släkting, god man eller dylikt. Uppgifterna är inte en garanti för att fel inte kan förekomma. Köparen bör vara medveten om att nedan angivna fel/misstankar om fel vanligtvis inte kan åberopas av köparen som fel i lägenheten i efterhand. Köparen har uppmanats att noggrant undersöka lägenheten.

Bostadsrätten till lägenhet nr 52-2408-1-21-6 i Brf Rammelberget HSB 716415-8599 med adress Stenvägen 5, 95231 Kalix

Allmänt om lägenheten

Förvärvat år? 2018

Hur många nycklar finns det totalt till lägenheten? *Kodlås med 3 st nyckeltaggar, samt 1 garagedosa för elektronisk garageport.*

Renoveringar

Har ni renoverat/byggt om lägenheten? Nej Ja

Ange vad som är renoverat samt när *Ytskikt väggar renoverade i omgångar senast 2023.*

Målat om kökluckor 2022

Hall renoverad 2023

Bastuaggregat utbytt 2021

Har ni anlitat fackman för ovan angivna åtgärder? Nej Ja

Kommentar *Elektriker för installation av bastuaggregat*

Om våtutrymmen renoverats, finns våtrumssintyg? Nej Ja Vet ej

Kommentar *Badrum samt toalett renoverade 1 gång sedan byggår med nya våtrumsmattor. Vattenkran i badrum bytt 2018*

Fel och brister i lägenheten

Har ni upptäckt eller misstänkt fel i den maskinella utrustningen, (t ex. spis, fläkt, kyl/frys, tvättmaskin)? Nej Ja

Om eldstad finns i lägenheten, har ni upptäckt eller misstänkt några sprickor eller andra problem med skorstenen eller eldstaden? Nej Ja

Känner ni till några fel eller brister i lägenheten, eller annat som kan tänkas ha betydelse för en köpare? Nej Ja

Förklara vad *Våtrumsmattan i duschen utanför bastun har släppt på vägg vid hörnet i nedrekant. Ej använd efter de.*

Frågelistan besvarades 2024-09-07 av Adéle Engström