



Mölndal & Hällyda Sotarna  
Ulf Gustavsson AB  
Möbelgatan 3, 431 33 Mölndal  
Telefon: 031-271892, fax 279890

## BESIKTNINGSBEVIS

Utskrivningsdatum

240219

Nummer

Folionr

0011001

24-0612

Ägare (namn och postadress)

FASTIGHETSÄGAREN

MYSTVÄGEN 16  
430 64 HÄLLINGSJÖ

### Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) ERIKSMYST 1:55	Postadress MYSTVÄGEN 16
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) SMÅHUS	Besiktningen avser <input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring av byggnad
Kvalitetsansvarig	

### Täthetsprovning röckkanal, avgaskanal

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar röckkanal till:	
Provningen är utförd <input type="checkbox"/> som röktryckprovning enligt Byggvägledning VÄRME 3:4	<input type="checkbox"/> medelst annan godkänd metod	
Enligt uppgift togs värmeanläggningen i bruk den	Skorstenens höjd, meter	Över (Under)tryck vid provn. Pa
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen <input type="checkbox"/> förmärktes	<input type="checkbox"/> förmärktes ej	
Angränsande kanaler <input type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig <input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet	

### Täthetsprovning ventilationskanal

Provningen utförd (avslutad) den	Mättningsprotokoll nr
----------------------------------	-----------------------

### Luftbehandlingsinstallation

Systemtyp <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX <input type="checkbox"/>	Inreglerad den	Mättningsprotokoll nr X
--	----------------	----------------------------

### Värmesystemet

Systemtyp <input type="checkbox"/> Öppet system <input type="checkbox"/> Slutet system	Säkerhetskontrollerat den	Mättningsprotokoll nr
---	---------------------------	-----------------------

### Särskilda iakttagelser mm

240216: INTYGET AVSER OKULÄR KONTROLL AV ÖPPEN SPIS EFTER PÅTALAD VATTENSKADA I FASTIGHETEN. INGA SYNLIGA SKADOR ELLER BRISTER KUNDE KONSTATERAS PÅ ELDSTADEN VID KONTROLLEN. NOTERING: GLIDSKYDD FÖR MARKSTEGEN SAKNAS. TAKSTEGE SAKNAS. DET FINNS INGET AKTIVT AVTAL GÄLLANDE SOTNING AV ANLÄGGNINGEN IDAG.

### Utlåtande

Eldstäder  rök-  avgas-  im-  vent.-kanaler har undersökts  utan erinran  med erinran enl. ovan  
Kopia översänd till byggnadsnämnden

Ulf Gustavsson  
Skorstensfejarmästare