

Radonmätning

Fastighet: Munksundet 17:10

Adress:

Postnr/Ort:

Mätplatser

Mätplatsnummer:	10511		
Husnummer:	1	Ventilation:	S
Populärnamn:		Byggnadsmaterial:	
Byggår:	1968	Hustyp:	EB
Renoveringsår:		Grundläggning:	PL
Markradon:		Jordart:	

Mätomgångar

Metod	Årsmedel	Datum	Mätplats	Mätomgång	Notering
F	162	2011-11-11	10511	14866	Tillf fel: 70, Systfel: 0, Onoggranhet: 70
F	207	2004-01-01	10511	3809	Tillf fel: 90, Systfel: 0, Onoggranhet: 90

Mätningar

Rum/Mätpunkt	Mätvärde	From	Tom	KI(From)	KI (Tom)	Plan	Lägenhet
Omgång: 14866							
VARDAGSRUM	162	2011-11-11	2012-04-30	12,00	12,00	BV	
SOVR	162	2011-11-11	2012-04-30	12,00	12,00	BV	
Omgång: 3809							
ANNAT	203	2004-01-01	2004-04-30	12,00	12,00	BV	
SOVR	212	2004-01-01	2004-04-30	12,00	12,00	BV	