

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Mätplats

ANDREAS ÖSTVANG
BRUNNSDALSVÄGEN 6
68533 TORSBY

RUNE VINGER
GUNNSJÖGÅRDEN 3
68594 TORSBY

Rapportadresser:

RUNE VINGER GUNNSJÖGÅRDEN 3 68594 TORSBY
ANDREAS ÖSTVANG BRUNNSDALSVÄGEN 6 68533 TORSBY

Inkom: 2014-02-17

Etsningsnr: 140217-2

Beräknat: 2014-03-07

Fastighetsdata

Fast.beteckning:

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: UPPGIFT SAKNAS

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: VET EJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår:

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

| Filmnr | Rumstyp | Plan | Bq/m ³ | Start datum | Stopp datum | Anm. |
|---------|------------|------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 1166014 | SOVRUM | 1 | <30 +/- 0 | 2013-11-20 | 2014-02-13 | |
| 1166015 | GILLESTUGA | 0 | 120 +/- 20 | 2013-11-20 | 2014-02-13 | |

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

60 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2014-03-10 10:13:49

Mätprotokollet ifyllt av:

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

16006