

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats 0122

GILLBERG, BENGT OLOF
SKOMAKARVÄGEN 13 A
61013 LOTORP

FINSPÅNGS KOMMUN
MILJÖKONTORET
61280 FINSPÅNG

Rapportadresser:

FINSPÅNGS KOMMUN MILJÖKONTORET 61280 FINSPÅNG
GILLBERG, BENGT OLOF SKOMAKARVÄGEN 13 A 61013 LOTORP

Inkom: 2009-03-25 Etsningsnr: 090325-1 Beräknat: 2009-03-30

Fastighetsdata

Fast beteckning: LOTORP 4.126

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: SUTERRÄNG

Typ av ventilation: FRÅN- OCH TILLUFT

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: VET EJ

Besök av fackmän: UPPGIFT SAKNAS

Byggnadsår: 1974

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
898990	GILLESTUGA	0	140 +/- 20	2009-01-08	2009-03-22	
898991	SOVRUM	1	130 +/- 20	2009-01-08	2009-03-22	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

140 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2009-03-31 13:43:36

Frej Kullman

Analysansvarig MRM Konsult AB

Mätprotokollet ifyllt av:

BENGT GILLBERG

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.