

SAARENPÄÄ ANU

VOLT.V. 24

73060 RAMNÄS

Radonmätning med spårfilm (Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Inkom 1999-03-29

Analyserad 1999-04-06

Mättid 1999-01-07 - 1999-03-26

Mätplats RAMNÄS BRUK 5:49

SAARENPÄÄ ANU

VOLT.V. 24

73060 RAMNÄS

FastighetsdataBostadstyp: VILLA
Typ av grund: KRYPGRUND
Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV
Hushållsvatten: KOMMUNALT

Fastighetsnummer:

Blåbetong ingår: VET EJ
Besök av fackmän: INGET BESÖK
Byggnadsår: 1983
Ombyggnadsår:**Uppmätta värden** (för mer information se baksidan)

Film 54639	VARDAGSRUM	Plan 1	40 Bq/m ³	+/- 10
Film 54640	SOVRUM	Plan 1	50 Bq/m ³	+/- 10

Årsmedelvärde**Radongashalt 50 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och tom mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Kommentarer:

Mätrapporten upprättad: 1999-04-06

Härmed intygas att mätinstruktionerna följts.

Geolog
MRM Konsult ABANU SAARENPÄÄ
Mätplatsansvarig