



Frågelista

Säljaren ansvarar för den lämnade informationen nedan, även om uppgifterna är lämnade av någon annan som t.ex. ombud via fullmakt, nära släkting, god man eller dylikt. Uppgifterna är inte en garanti för att fel inte kan förekomma. Köparen bör vara medveten om att nedan angivna fel/missstankar om fel vanligtvis inte kan åberopas av köparen som fel i lägenheten i efterhand. Köparen har uppmanats att noggrant undersöka lägenheten.

Bostadsrätten till lägenhet nr 67 i HSB Brf Aspen 736200-0882 med adress
Hunnemaravägen 24, 37434 Karlshamn

Förvärvat år 2016

Allmänt om lägenheten

Hur många nycklar finns det totalt till lägenheten? 3 st

Renoveringar (om Ja, ange vad som renoverats samt när)

Har ni renoverat/byggt om lägenheten? Nej Ja

Har ni anlitat fackman för ovan angivna åtgärder? Nej Ja

Om våtutrymmen renoverats, finns våtrumsintyg? Ja Nej Vet ej

Om annan än fackman har renoverat/byggt om lägenheten, vem har utfört arbetet?

Fel eller brister i lägenheten (om Ja, ange vilka fel/brister)

Har ni upptäckt eller misstänkt fel i den maskinella utrustningen (t ex spis, fläkt, kyl/frys, tvättmaskin)?

Nej Ja FLÄKT DEFECT, FUNGERAR BRISTFÄLLIGT

Om eldstad finns i lägenheten, har ni upptäckt eller misstänkt några sprickor eller andra problem med skorstenen eller eldstaden?

Nej Ja

Övrigt

Andra fel /brister som ni känner till som kan tänkas vara av betydelse för köpare?

SLITAGE/SKADOR PÅ GOLVEN FINNS.

Underskrift Uppdragsgivare

KARLSHAMN 7/11-2024

Ort och datum

Liselott Karlsson

Liselott Karlsson

