


Mätprotokoll - Krypgrund

Byvägen 136 Frösön

Rikard Bergsten 📞 0722808675



- 1 Tak
- 2 Tak
- 3 Tak

Djup: 0cm

Djup: 0cm

Djup: 0cm

Förväntad torktid

0 veckor

Indikering i golv Indikering i vägg Indikering i tak Indikering i golv och tak
Godkänt fuktvärde Gränsvärde Högt fuktvärde

Målvärde anger det högsta uppmätta värdet som kan accepteras för respektive mätpunkt före återställning. Vid ändrade materialval/konstruktion kan målvärde behöva justeras.

Mätpunkt

1 Mineralull

Metod

FK-mätare

Målvärde

17%

Datum	Sign	t °C	Värde	xg/kg	ID
20241111	SUNSIBE	15	12%		Protimeter

Mätpunkt

2 Mineralull

Metod

FK-mätare

Målvärde

17%

Datum	Sign	t °C	Värde	xg/kg	ID
20241111	SUNSIBE	15	12%		Protimeter

Mätpunkt

3 Mineralull

Metod

FK-mätare

Målvärde

17%

Datum	Sign	t °C	Värde	xg/kg	ID
20241111	SUNSIBE	15	12%		Protimeter

Kommentar

Fuktmätning av isolering i trossbotten under badrum.

