

enbostad <input checked="" type="checkbox"/>	tvåbostad <input type="checkbox"/>	flerbostad <input type="checkbox"/>	byggår <input checked="" type="checkbox"/> 1940
blåbetong <input type="checkbox"/>	trä <input checked="" type="checkbox"/>	tegel <input type="checkbox"/>	betong <input type="checkbox"/>
källare <input type="checkbox"/>	suterräng <input type="checkbox"/>	platta <input type="checkbox"/>	torpargr. <input checked="" type="checkbox"/>
grusås <input type="checkbox"/>	sanddelta <input checked="" type="checkbox"/>	morän <input type="checkbox"/>	annat <input type="checkbox"/>

Fastighetsbet:

Namn: *Olle Bohlinder*

Adress: *Skansen 1533*

82044 Tallåsen

Telnr: *33175*

82795

Metoder TDL (JRMA), Geigermätare LB 1200. $\gamma + \alpha$

	medelvärde aktivitet $\mu R/h$		
utsida yttervägg			
insida yttervägg			
	kök	vardagsrum	sovrum
Mellanvägg:			
Golv:			
Tak:			
Källarvägg:			
Källargolv:			
ANM:			

Ventilation
Frånluft: *Vardagsrum, kök (vedspis)*

Tilluft: *Skafteri, hall o.s.v.*

Självdrag Självdrag m köksfläkt F-syst

FT-syst: med värmeåtervinning utan värmeåtervinning

Funktion:

Hur har ventilationen varit under mätningen? *Normal*

Mätare nr *9* Sovrum

Mätare nr *10* Vardagsrum

Mätare nr

Startdatum: *850213* .kl.

Stopdatum: *850227* .kl.

Sign.

Mätrapport för radonmätning.

Namn:..... *Olle Pohlander*

Adress:..... *Skansen 1533 Tallåren*

Mätare nr:..... *7* TLD nr:..... *9a*

Rum:..... *Sovrum* Plan:..... *1er*

Radondotterhalt:..... *184* Bq/m³

Mätare nr:..... *10* TLD nr:..... *10a*

Rum:..... *vardagsrum* Plan:..... *Gotten*

Radondotterhalt:..... *184* Bq/m³

Mätare nr:..... TLD nr:.....

Rum:..... Plan:.....

Radondotterhalt:..... Bq/m³

Radondotterhaltens årsmedelvärde uppskattas till:..... *184* Bq/m³

Årsmedelvärdets onoggrannhet 25% = *46* Bq/m³

Mätning påbörjades:..... *1985 02 13* Kl:.....

Mätning avslutades:..... *1985 02 27* Kl:.....

Antal timmar:..... *336*

Typ ventilation:..... *självdrag m katropis*

Ventilationen har i förhållande till övriga året varit:..... *normal*

Kommentar:.....