

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats 0370UHNÉR CARIN
BERGGATAN 6
33531 GNOSJÖUHNÉR CARIN
BERGGATAN 6
33531 GNOSJÖ**Rapportadresser:**GNOSJÖ KOMMUN MILJÖKONTORET 33580 GNOSJÖ
UHNÉR CARIN BERGGATAN 6 33531 GNOSJÖ

Inkom: 2008-03-10 Etsningsnr: 080310-2 Beräknat: 2008-03-25

Fastighetsdata

Fast.beteckning: TÖLLSTORP 1:282

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: VET EJ

Besök av fackmän: UPPGIFT SAKNAS

Byggnadsår: 1956

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)


Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
836770	SOVRUM	2	70 +/- 10	2008-01-06	2008-03-06	
836771	ARBETSRUM	1	70 +/- 10	2008-01-06	2008-03-06	
836772	GILLESTUGA	0	180 +/- 20	2008-01-06	2008-03-06	

Anmärkningar:**Årsmedelvärde****Radongashalt****100 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2008-03-31 09:32:12



Stefan Svensson

Analysansvarig MRM Konsult AB

Mätprotokollet ifyllt av:

CARIN UHNÉR

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.