MRM
mark radon miljö
Box 63
971 03 LULEÅ
Tel 0920-60468

SWEDAC ACKREDITERING 1504 ISO/IEC 17025

RAPPORT 125717

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats

BJÖRN THUNDAL
PIRVÄGEN 26
61237 FINSPÅNG

BJÖRN THUNDAL
PIRVÄGEN 26
61237 FINSPÅNG

Inkom: 2007-01-04
Beräknad: 2007-01-19

Etsningsnr: 070108-1

Fastighetsdata

Lägenhetsnr:
Fastighetsnr:
Byggid:
Bostadstyp: VILLA
Typ av grund: KÄLLARE
Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT
Blåbetong ingår: UPPGIFT SAKNAS
Besök av fackmän: INGET BESÖK
Byggnadsår: 1961
Ombyggnadsår:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m³		Start datum	Stopp datum	Anm.
671515	GILLESTUGA	0	210	+/- 30	2006-10-06	2006-12-31	
671516	SOVRUM	1	80	+/- 10	2006-10-06	2006-12-31	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt **150 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:
2007-01-23 09:37:56

Malin Wallström
MRM Konsult AB

Mätprotokollet ifyllt av: INGEMOR THUNDAL

Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.