

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 75138 UPPSALA

Susanne Johansson

UPPDRAGSNUMMER

4627120: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-16

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-16

Västergatan 3

50439 Borås

VIA

Borås Stad

RAPPORTMOTTAGARE

Susanne Johansson

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-28 - 2016-05-08.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-05-09. De mättes 2016-05-13.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Västergatan 3

50439 Borås

Fastighetsbeteckning: Cypressen 3

Lägenhetsnummer:

Lantmäteriets lgh nr:

Byggnadstyp:

Flerbostadshus

Byggnadsår:

1912

Ventilationstyp:

Självdreg

Husgrundstyp:

Källare

Blåbetong:

Nej

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Fastighetsdata har lämnats av Susanne M Johansson som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
765487		Sovrum	3 trappor upp	90 +/- 20
753858		Vardagsrum	3 trappor upp	80 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	90	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
-----------------------	-----------	--

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Stoppdatum för mätningen ej angiven - antaget datum använt.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Victor Jansson (Elektronisk signatur)

Signatur ansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 751 38 UPPSALA

UPPDRAGSNUMMER

4627119: 1

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-16

RAPPORTBLAD 1 (1)

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-16

Susanne Johansson

Västergatan 3

50439 Borås

VIA

Borås Stad

RAPPORTMOTTAGARE

Susanne Johansson

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-29 - 2016-05-08.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-05-09. De mättes 2016-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Väjergatan 3

50439 Borås

Fastighetsbeteckning: Cypressen 3

Lägenhetsnummer:

Lantmäteriets lgh nr:

Byggnadstyp:

Flerbostadshus

Byggnadsår:

1912

Ventilationstyp:

Självdrag

Husgrundstyp:

Källare

Blåbetong:

Nej

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Fastighetsdata har lämnats av Susanne M Johansson som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
786664		Sovrum	2 trappor upp	50 +/- 10
969348		Vardagsrum	2 trappor upp	60 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde:

60

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Stopptidpunkt för mätningen ej angiven - antaget datum använt.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Victor Jansson (Elektronisk signatur)

Signerat av ansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 751 38 UPPSALA

UPPDRAGSNUMMER

4627118: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-16

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-16

Susanne Johansson

Västergatan 3

50439 Borås



VIA

Borås Stad

RAPPORTMOTTAGARE

Susanne Johansson

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-28 - 2016-05-08.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-05-09. De mättes 2016-05-13.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Västergatan 3

50439 Borås

Fastighetsbeteckning: Cypressen 3

Lägenhetsnummer:

Lantmäteriets lgh nr:

Byggnadstyp:

Flerbostadshus

Byggnadsår:

1912

Ventilationstyp:

Självdrag

Husgrundstyp:

Källare

Blåbetong:

Nej

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Fastighetsdata har lämnats av Susanne M Johansson som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
616836		Sovrum	1 trappa upp	60 +/- 20
481481		Vardagsrum	1 trappa upp	60 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:

60

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Stopptidpunkt för mätningen ej angiven - antaget datum använt.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Victor Jansson (Elektronisk signatur)

Signerat av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se