

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2008-04-09

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

BLOMQVIST, MARGARETA

GÖSVÄGEN 18 A

18130 LIDINGÖ

TELNR. 08-767 5228

UTSKRIFTSDATUM

2008-04-10

UPPDRAGSNR.

1467398:1

Rapportblad 1 (1)

RAPPORTMOTTAGARE

BLOMQVIST, MARGARETA

Lidingö stad

BLOMQVIST, MARGARETA

GÖSVÄGEN 18 A

18130 LIDINGÖ

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfärdad av Statens strålskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2007-12-29 – 2008-04-03.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2008-04-07. De mättes 2008-04-09.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: **GÖSVÄGEN 18 A, 18130 LIDINGÖ**

Fastighetsägarens namn: **Margareta Blomqvist**

Fastighetsägarens adress: **Gösvägen 18A**

Fastighetsbeteckning: **GÖSEN *26**

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: **Villa**

Ventilationstyp: **Värmeåtervinning**

Husgrundstyp: **Kryp-/torpargrund**

Blåbetong:

Vet ej

Byggnadsår:

1984

Radonåtgärdsförhållande: **Ej radonåtgärddad**

Plan m. boutrymmen:

Fastighetsdata har lämnats av Margareta Blomqvist, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
242424		Annat boutrymme	1 trappa upp	mindre än 20
242417		Vardagsrum	Bottenplan	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att bostaden endast har 2 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.

Birgitta Ronquist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.


gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 80 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gamdata.se - Internet www.gamdata.se