

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2012-03-09
MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Johan Näslund
Isbergavägen 29
12555 Älvsjö

TELNR. 0739588028

UTSKRIFTSDATUM

2012-03-09

UPPDRAGSNR.

3828387:1

Rapportblad 1 (2)

Johan Näslund
Isbergavägen 29
12555 Älvsjö

VIA

Hemkomfort Sv Hem & Miljö AB

RAPPORTMOTTAGARE

Johan Näslund

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-17 – 2012-03-03.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-03-06. De mättes 2012-03-08.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: **Isbergavägen 29, 12555 Älvsjö**

Fastighetsbeteckning: **Klaveret 9**

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: **Villa**

Ventilationstyp: **Värmeåtervinning**

Husgrundstyp:

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. boutrymmen:

Ja

1961

Radonåtgärdad

2

Fastighetsdata har lämnats av Johan Näslund, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
176208	A	Sovrum	1 trappa upp	100 +/- 20
301045	H	Sovrum	1 trappa upp	110 +/- 20
303044	BJ	Sovrum	1 trappa upp	110 +/- 20
181447		Vardagsrum	1 trappa upp	110 +/- 20

Provningresultat

Årsmedelvärde: 110 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Typ av husgrund: Källare och platta på mark.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se

.....*Sandra Olsson* (Elektronisk signatur).....
Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport för endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2012-03-09
MÄTNINGEN UTFÖRD AV
Johan Näslund
Isbergavägen 29
12555 Älvsjö
TELNR. 0739588028

UTSKRIFTSDATUM
2012-03-09
UPPDRAGSNR.
3828387:1

Rapportblad 2 (2)

Johan Näslund
Isbergavägen 29
12555 Älvsjö

VIA
Hemkomfort Sv Hem & Miljö AB

RAPPORTMOTTAGARE
Johan Näslund

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-17 – 2012-03-03.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-03-06. De mättes 2012-03-08.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:	Isbergavägen 29, 12555 Älvsjö		
Fastighetsbeteckning:	Klaveret 9		
Lägenhetsnummer:		Blåbetong:	Ja
Byggnadstyp:	Villa	Byggnadsår:	1961
Ventilationstyp:	Värmeåtervinning	Radonåtgärdsförhållande:	Radonåtgärdad
Husgrundstyp:		Plan m. boutrymmen:	2

Fastighetsdata har lämnats av Johan Näslund, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
365988		Sovrum	Bottenplan	40 +/- 10
347052		Gillestuga	Bottenplan	180 +/- 30

Provningresultat

Årsmedelvärde: 110 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Typ av husgrund: Källare och platta på mark.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se

.....Sandra Olsson (Elektronisk signatur).....
Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.