



Kontroll utförd av GVK-kontrollant

Stickprovskontroll

Våtrumsanmälan ID: 300595

Kontrollens ID: 15/249914

Kontaktuppgifter

Beställare:

Helena Berglind

Vargtorpsvägen 3K

helenaberglind@hotmail.se

Entreprenör:

Lumar Parkett och Golv AB

Auktorisationsnr: 18902

Kontaktperson:

Marko Svalina

0727001889

info@lumarparkett.se

Projektuppgifter från våtrumsanmälan

Projekt:

Vargtorpsvägen 3K

Nora

Skapad datum:

2024-11-18

Typ av projekt:

Renovering

Våtrumsanmälan ID:

300595

Anmälan avser antal våtrum:

1

Preliminärt startdatum:

2024-03-11

Kontroll

Kontrollant:

Mikael With

Rum:

Dusch/wc, källare

Typ av kontroll:

Stickprovskontroll

Kontrolldatum:

2024-12-17

Golv

Utförande: Plastmatta som tätskikt & plastmatta som ytskikt

Fabrikat: Tarkett

Konstruktion/produkt: Aquarelle Golv 1,5 mm

Vägg

Våtzon 1

Utförande: Plastmatta som tätskikt & plastmatta som ytskikt

Fabrikat: Tarkett

Konstruktion/produkt: Aquarelle Väggmatta 0,9 mm

Våtzon 2

Utförande: Plastmatta som tätskikt & plastmatta som ytskikt

Fabrikat: Tarkett

Konstruktion/produkt: Aquarelle Väggmatta 0,9 mm

Installationen har inga avvikelser enligt GVK:s branschregler



PLASTMATTAN SOM TÄT- & YTSKIKT GOLV

14. Innerhörnens täthet

Godkänd Avvikelse Underkänd Ej kontrollerbar

17. Tätskiktets anslutning mot golvbrunn

Godkänd Avvikelse Underkänd Ej kontrollerbar

18. Fall/golvets lutning mot golvavlopp

Godkänd Avvikelse Underkänd Ej kontrollerbar

19. Tätskiktet ansluter tätt mot dörröppning

Godkänd Avvikelse Underkänd Ej kontrollerbar

PLASTMATTAN SOM TÄT- & YTSKIKT GOLV - VVS

192V. Golvbrunnens placering

Godkänd Avvikelse Underkänd Ej kontrollerbar



PLASTMATTAN SOM TÄT- & YTSKIKT VÄGG

23B. Överlapp och Aquatät väggmatta och golvmatta

Godkänd Avvikelse Underkänd Ej kontrollerbar

24. Limsläpp

Godkänd Avvikelse Underkänd Ej kontrollerbar

25. Tätskiktets anslutning till rörgenomföring

Godkänd Avvikelse Underkänd Ej kontrollerbar

27. Tätskiktets anslutning till elgenomföring

Godkänd Avvikelse Underkänd Ej kontrollerbar

PLASTMATTAN SOM TÄT- & YTSKIKT VÄGG - VVS

291V. Rörgenomföringar

Godkänd Avvikelse Underkänd Ej kontrollerbar



Kommentarer och bilder

Sammanfattande kommentar

Kommentar och bilder

