

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2011-03-08

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Heimo Danska

Hasselvägen 2 A

61071 Vagnhärad

TELNR. 0705758124

UTSKRIFTSDATUM

2011-03-08

UPPDRAGSNR.

3714600:1

Rapportblad 1 (1)

Heimo Danska

Hasselvägen 2 A

61071 Vagnhärad

VIA

Mätuppdragskund

RAPPORTMOTTAGARE

Heimo Danska

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-02-23 – 2011-03-06.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2011-03-07. De mättes 2011-03-08.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: **Hasselvägen 2 A, 61071 Vagnhärad**

Fastighetsbeteckning: **Lånesta 1:66 Trosa**

Lägenhetsnummer:

Blåbetong: **Nej**

Byggnadstyp: **Villa**

Byggnadsår: **2003**

Ventilationstyp: **Mekanisk Frånluft**

Radonåtgärdsförhållande:

Husgrundstyp: **Platta på mark**

Plan m. boutrymmen: **1**

Fastighetsdata har lämnats av Heimo Danska, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
375298		Sovrum	Bottenplan	30 +/- 20
177605		Vardagsrum	Bottenplan	20 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)


Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Metoden (rådgivande korttidsmätning) är ej årsmedelvärdesgrundande pga för kort mättid.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauer-se.com - Internet: www.gammadatalandauer.se