



Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2021

Mätplats (1)

Klarälvsvägen 46
68060 SYSSLEBÄCK
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2023-03-13

Beräknad: 2023-03-22

Rapport skapad: 2023-03-23

Fastighetsdata (1)

Fast.beteckning: Tutstad 1:61

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Villa

Byggnadsår: 1950

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning (1)	Våning (1)	Bq/m ³	Startdatum (1)	Stopppdatum (1)	Anm.
620513242	Kök	1	210 ± 30	2022-12-29 22:58	2023-03-07 12:00	-
621205947	Hall	2	300 ± 40	2022-12-29 22:58	2023-03-07 12:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

250 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Rebecca Alander
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

(1) Fastighetsdata har lämnats av:

Resultaten gäller för provet såsom det har mottagits

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.