



## Sotning & Ventilation i Karlstad AB

Kulinggatan 3  
652 21 Karlstad

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2016-02-02

Diarienummer

10141-80580-1

Utfärdare

**Sotning & Ventilation i Karlstad AB**

Kulinggatan 3  
652 21 Karlstad  
054 211636

Adressat

LINDAHL FREDDY  
NORRA KILLINGVÄGEN 16  
66334 SKOGHALL

### Fastighet

Fastighetsbeteckning VIDÖN 1:126	Ägare LINDAHL FREDDY NORRA KILLINGVÄGEN 16 66334 SKOGHALL	Brukare/Innehavare LINDAHL FREDDY NORRA KILLINGVÄGEN 16 66334 SKOGHALL
Fastighetsadress NORRA KILLINGVÄGEN 16		
Kontrolldatum 2016-02-02		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell KEDDY 110	Våning Bottenvåning	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2015-03-18

#### Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Platsbyggd	Benämning Murad 14x27cm
--------------	-------------------------------	----------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**Per Almqvist Sjöbom**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.