

# INTYG - OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av  
ventilationssystem enligt förordningen SFS 2011:338


Fastighetsbet: Säby 13:1  
Adress: Säbyskogen 220  
Byggnad: 0

System: LB01  
Betjäna: Villa  
Besiktning: 2018-05-17  
Nästa Besiktning:

Utfall  
G

Kontrollant: Torgny Erkstam  
Behörighet: Riks K, 0962/04, SITAC  
Företag: P.O.X Group AB  
Adress: Johansdalsvägen 2D  
Ort: 702 31 Örebro  
Telefon: 073 622 82 83

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd



Underskrift

Utfall: G = Godkänd, EG = Ej Godkänd



**P.O.X**  
We optimize

Enligt SFS 2011:338, 5 kap. §6 skall  
byggnadens ägare anslå intyget  
på väl synlig plats i byggnaden.