



Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Målet 13**

Adress: **Högalidsgatan 7, Sundsvall**

Byggnad: **Flerfamiljshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: Självdrag - murad skorsten	Målet 13	2020-03-20	Godkänd	2026-03-20

Besiktningssman: John Iggström

Behörighet: Riksbehörighet K

Företag: Sundsvalls Södra Sotningsdistrikt AB

Adress: Kontorsvägen 3, Sundsvall

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, John Iggström