

PIRJO HULKKONEN
BJÖRNGATAN 5
73533 SURAHAMMAR**Radonmätning med spårfilm** (SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Inkom 97/05/12 Analyserad 97/06/09
Mätplats 9:117 Mättid 97/02/17-97/05/05

PIRJO HULKKONEN
BJÖRNGATAN 5
73533 SURAHAMMAR**Fastighetsdata**

Bostadstyp	Villa	Fastighetsnummer	
Typ av grund	Källare	Blåbetong ingår	Nej
Typ av ventilation	Självdrag	Besök av fackmän	Inget besök
Hushållsvatten	Kommunalt vatten	Byggnadsår	1940
		Ombyggnadsår	1982

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Film 22215	VARDAGSRUM	Plan 0	120 Bq/m ³	±	20 Bq/m ³
Film 22216	SOVRUM	Plan 1	110 Bq/m ³	±	20 Bq/m ³

Årsmedelvärde

120

Bq/m³
(Becquerel per kubikmeter)**Radongashalt**

Radonhalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t o m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Kommentarer

Mätrapporten upprättad 97/06/09

Härmed intygas att mätinstruktionerna
följts. (Se baksidan angående underskrift.)
.....
Geolog
MRM Konsult AB.....
PIRJO HULKKONEN