

Område: Mården**Nummer: 96**

Besiktat 240412

Signatur LL NH

BESIKTNINGSPROTOKOLL	Fyner funkti on men	Ska bytas ut/re nover	Repar eras/ åtgärd as av	Notering
Hall				
Ytterdörr				
Utebelysning (vid ytterdörr)		x		Återkommande
Belysning inomhus				
Väggar				
Golv				
Inredning				
Dammsugare - fabrikat				vit elektrolux
Torkskåp				
Pjäxtork (om sådan finns)				
Element				
Tak				
Kök				
Belysning				
Väggar				
Golv				
Köksinredning				
Kyl/frys				Elektrohelius
Spis/ugn				elektrolux
Fläkt				franke
Diskmaskin				Cylinda
Micro - fabrikat				elvita
Brödrost - fabrikat				ica
Kaffebryggare - fabrikat				Philips
Vattenkokare - fabrikat				Waves
Stolar/bänkar	x			
Bord	x			
Element				
Tak				
Allrum 1				
Belysning		x		glödlampa tak lyser ej

Väggar				
Golv				
Soffa				
Fåtöljer (om sådana finns)				
Soffbord				
Övrig inredning				
TV och fjärrkontroll				Tcl
Element				
Tak				
Badrum 1				
Belysning				
Väggar				
Golv				
Badrumsmöbler				
Bastudörr				
Bastulavar				
Bastuhink och slev	x			
Bastuaggregat	x			
Bastusten				
Duschkabin/duschväggar/draperi				
Duschslang, fäste				
Element				
Dörr				
Tak				
Övrig inredning				
Badrum 2				
Belysning				
Väggar				
Golv				
Badrumsmöbler				
Sanitetsporcelain				
Övrig inredning				
Element				
Dörr				
Tak				
Sovrum 1 dubbel				

Belysning tak		x		Takspott trasig
Belysning sänglampor		x		Sänglampa vänster lyser ej
Väggar				
Golv				
Sängar				
Övriga möbler				
Rullgardin eller mörkläggningsgardiner		x		Fransig. Bör bytas
Element				
Dörr				
Tak				
Sovrum 2 våning				
Belysning tak				
Belysning sänglampor				
Väggar				
Golv				
Sängar	x			
Övriga möbler				
Rullgardin eller mörkläggningsgardiner		x		Fransig
Element				
Dörr				
Tak				
Sovrum 3 loft				
Belysning tak				
Belysning sänglampor		x		Uttag saknas
Väggar				
Golv				
Sängar				
Övriga möbler				
Rullgardin eller mörkläggningsgardiner				
Element				
Dörr				
Tak				
Övrigt				
Barnsäng + barnstol				
Barngrind till trapp		x		Saknar låsning övervåning
Snöskyffel och sopkvast				Fiskars

Brandvarnare 1 per våning				Brandvarnare saknas övervåning
Trapp				
VVB				
Övriga noteringar				
Utomhus				
Trapp / räcke				
Farstukvist				
Utemiljö				