



Frågelista

Säljaren ansvarar för den lämnade informationen nedan, även om uppgifterna är lämnade av någon annan som t.ex. ombud via fullmakt, nära släkting, god man eller dylikt. Uppgifterna är inte en garanti för att fel inte kan förekomma. Köparen bör vara medveten om att nedan angivna fel/missstankar om fel vanligtvis inte kan åberopas av köparen som fel i lägenheten i efterhand. Köparen har uppmanats att noggrant undersöka lägenheten.

Bostadsrätten till lägenhet nr 76 i HSB Brf Magistern i Mjölby 723000-0304
med adress Burensköldsvägen 29B, 59532 Mjölby. Lägenhetsnummer hos
Lantmäteriet/Skatteverket 1103

Förvärvat år _____

Allmänt om lägenheten

Hur många nycklar finns det totalt till lägenheten? 4

Renoveringar (om Ja, ange vad som renoverats samt när)

Har ni renoverat/byggt om lägenheten? Nej Ja Utskikt, Stambyte, i samband med detta badrumsrenovering via BRF

Har ni anlitat fackman för ovan angivna åtgärder? Nej Ja Badrum via BRF

Om våtutrymmen renoverats, finns våtrumsintyg? Ja Nej Vet ej

Om annan än fackman har renoverat/byggt om lägenheten, vem har utfört arbetet?

Fel eller brister i lägenheten (om Ja, ange vilka fel/brister)

Har ni upptäckt eller misstänkt fel i den maskinella utrustningen (t ex spis, fläkt, kyl/frys, tvättmaskin)?

Nej Ja

Om eldstad finns i lägenheten, har ni upptäckt eller misstänkt några sprickor eller andra problem med skorstenen eller eldstaden?

Nej Ja

Övrigt

Andra fel /brister som ni känner till som kan tänkas vara av betydelse för köpare?

Underskrift Uppdragsgivare

Mjölby 250226
Ort och datum

Mjölby 250226
Ort och datum

Ingrid Björling
Dödsboet efter Gunvor Karlsson
gm: Ingrid Björling

Ingrid Björling
Dödsboet efter Gunvor Karlsson
gm: Ingrid Björling enligt fullmakt för Lennart Karlsson

