



VÅTRUMSINTYG

Kvalitetssäkrad våtrumsinstallation

Bygg & Interiör Golventreprenad AB

FÖRETAG

5157

AUKTORISATIONSNUMMER

ÄR ETT GVK-AUKTORISERAT FÖRETAG OCH INTYGAR HÄRMEDETT
ARBETET ÄR UTFÖRT ENLIGT GVK:S GÄLLANDE BRANSCHREGLER

Intyget avser:

Badrum, tvättstuga

OBJEKT

Höjdvägen 7

ADRESS

191976

VÅTRUMSANMÄLANS ID-NUMMER

2020-04-02

FÄRDIGSTÄLLT DATUM

- INSTALLATIONEN HAR INGA AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
 INSTALLATIONEN HAR AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
SE BIFOGADE KVALITETSDOKUMENT

Robert Ericsson

INTYGGIVARE

Katrineholm 2020-09-10

ORT OCH DATUM



Egenkontroll

Vid utfört tätskiktsarbete

Våtrumsanmälans ID: 191976

Kontrollens ID: 30/48703

Kontaktuppgifter

Beställare:

Byggtema AB

Stefan Andersson

Villagatan 40

Entreprenör:

Bygg & Interiör Golventreprenad AB

Auktorisationsnr: 5157

Kontaktperson:

Eva Mattsson

0150-662210

eva@bygginteriorgolv.se

Projektuppgifter från våtrumsanmälan

Projekt

Höjdvägen 7

Marmorbyn

Skapad datum:

2020-02-21

Typ av projekt

Nyproduktion

Våtrumsanmälans ID:

191976

Anmälan avser antal våtrum

2

Preliminärt startdatum:

2020-03-23

Kontroll

Kontrolldatum:

2022-11-09

Förkontroll finns:

Finns

Kontroll utförd av:

Robert Ericsson

VVS-arbeten utförda av Säker
Vattenauktorerat VVS-företag

Ja

Kontrollens ID:

30/48703

Kontrollen avser:

Golv

Dokument skickat till:

eva@bygginteriorgolv.se

Installationen har inga avvikelser enligt GVK:s branschregler



Golv

Utförande: Plastmatta som tätskikt & keramiska plattor som ytskikt

Fabrikat: Tarkett

Konstruktion/produkt TarkoDry Floor 1,5 mm

Underlag: Betongbjälklag

Kontrollpunkter

Fall mot golvbrunn i plats för bad eller dusch inom tolerans (7 – 20 mm/m)

OK Avvikelse

Fall mot golvbrunn på yta mellan golvbrunn och intilliggande vägg inom tolerans (max 40 mm/m)*

OK Avvikelse

Fall mot golvbrunn på övriga golvyta inom tolerans (2 – 10 mm/m)

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett-, avloppsrör och/eller genomföringshylsa

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot tröskel (om tröskel finns)

OK Avvikelse

Övriga avvikelser golv

OK Avvikelse

Tätskikt

Plastmatta - Monterad enligt anvisning

OK Avvikelse



Egenkontroll
Vid utfört tätskiktsarbete

Våtrumsanmälans ID: 191976
Kontrollens ID: 30/48703

Kommentarer och bilder

Golv

Kontrollpunkter

Övriga avvikelser golv

Del rep utfört golv och väggstapel